

Vastaanottaja
Kuopion kaupunki

Asiakirjatyyppi
Tutkimusraportti

Päivämäärä
22.11.2016

KIINTEISTÖ 297-15-9904-0 SÄRKINIEMI, KUOPIO

MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS TUTKIMUSRAPORTTI



SÄRKINIEMI, KUOPIO

Tarkastus
Päivämäärä **22/11/2016**
Laatija **Jukka-Pekka Tervo**
Tarkastaja **Ari Kolehmainen**
Hyväksyjä
Kuvaus

Viite 1510030041-001

SISÄLTÖ

1.	Johdanto	1
2.	Kohteen kuvaus	1
2.1	Sijainti ja ympäristöolosuhteet	1
2.2	Toimintahistoria	1
2.3	Tuleva käyttö	3
3.	Tehdyt tutkimukset	3
3.1	Näytepisteet ja näytteenotto	3
3.2	Analyysit	3
3.3	Tulokset	3
4.	Maaperän pilaantuneisuus	3
4.1	Viitearvot	3
4.2	Haitta-ainepitoisuuksien vertailu ja maaperän pilaantuneisuuden arviointi	4
5.	Maaperän kunnostustarve	4

LIITTEET

Liite 1	Tutkimuspisteiden sijainnit
Liite 2	Yhteenvedotaulukko näytteistä ja analyyseistä
Liite 3	Laboratoriotutkimusraportti
Liite 4	Koekuoppakortit


1. JOHDANTO

Kuopion kaupungin toimeksiannosta Ramboll Finland Oy on toteuttanut maaperän pilaantuneisuustutkimuksen Kuopion Särkiniemessä sijaitsevalla kiinteistöllä 297-15-9904-0. Tontin käyttötarkoitusta ollaan muuttamassa ja tontille suunnitellaan kerrostalorakentamista. Tontilla sijaitsee murske/sorapintainen kenttä, jonka rakentamisen yhteydessä käytettyjen täyttömateriaalien laadusta ei ole tietoa. Tutkimusten tarkoituksena oli selvittää, esiintyykö kohdekiinteistöllä maaperän pilaantuneisuutta tai jätteitä. Tutkimukseen liittyvät maastotyöt tehtiin 4.11.2016.

2. KOHTEN KUVAUS

2.1 Sijainti ja ympäristöolosuhteet

Kohdekiinteistö 297-15-9904-0 sijaitsee Kuopiossa Särkiniemen kaupunginosassa (kuva 1). Kiinteistö on Kuopion kaupungin omistuksessa.



Kuva 1. Tutkimuskohteen sijainti, pohjakartta www.paikkatietoikkuna.fi

Tontilla sijaitseva murske/sorapintainen kenttä on toiminut mm. kaupungin varastoalueena ja myöhemmin urheilukenttänä. Nykyisellään tontilla ei ole virallista toimintaa.


Alueen perusmaalaji on savea ja silttiä. Rakennetun kentän alueella esiintyy täyttömaita. Alue ei ole luokiteltua pohjavesialuetta. Lähin vesistö on tutkimuskohteen kaakkoispuolella sijaitseva Kallaveden Sammallahti.

2.2 Toimintahistoria

Tiedossa ei ole, että kohteessa olisi harjoitettu toimintaa, josta olisi aiheutunut maaperän pilaantumista. Vanhojen peruskarttojen (kuvat 2 ja 3) perusteella Sammallahten pohjukkaa on osittain täytetty. Myös kentän aluetta on täytetty ja tasattu ja täyttömateriaalien laadusta tai alkuperästä ei ole tietoa. Peruskarttojen edustamana ajanjaksona kohteessa ei ole sijainnut rakennuksia.



Kuva 2. Ote alueen peruskartasta vuodelta 1971 (<http://vanhatpainetutkartat.maanmittauslaitos.fi/>).



Kuva 3. Ote alueen peruskartasta vuodelta 1987 (<http://vanhatpainetutkartat.maanmittauslaitos.fi/>).

2.3 Tuleva käyttö

Kohdekiinteistö on asemakaavassa merkitty palloilukentäksi (Up). Tontin käyttötarkoitusta ollaan muuttamassa ja sille suunnitellaan kerrostalorakentamista. Asemakaavan muutostyö tältä osin on aloitettu.

3. TEHDYT TUTKIMUKSET

3.1 Näytepisteet ja näytteenotto

Maaperätutkimusten näytteet otettiin kaivinkoneen koekuopista, joita alueelle tehtiin yhteensä 6 kpl (KK1-KK6). Koekuoppien sijainnit on esitetty liitteessä 1. Koekuopat KK1-KK3 sijoitettiin alueella olevan urheilukentän alueelle ja koekuopat KK4-KK6 kentän ja Sammallahden väliselle puistoalueelle (kiinteistö 297-15-9903-0). Kaikki koekuopat valokuvattiin (liite 4).

Koekuopista tehtiin maalajia ja maaperän kerrosrakennetta sekä mahdollista haitta-aineiden ja/tai jätejakeiden esiintymistä koskevat havainnot. Kustakin koekuopasta otettiin eri maalajikerroksia edustavat kokoomanäytteet (2-3 näytettä/koekuoppa). Yhteensä näytteitä otettiin 15 kpl (liite 2).

3.2 Analyysit

Kaikista maanäytteistä tehtiin maalajia sekä mahdollista haitta-aineiden esiintymistä koskevat aistinvaraiset havainnot (haju, ulkonäkö). Lisäksi kaikista otetuista näytteistä määritettiin olennaisimpien raskasmetallien (As, Cu, Cr, Pb, Zn, Ni, V) pitoisuudet XRF-analysaattorilla (Olympus Innov-X). Viidestä näytteestä määritettiin kokonaishiilivetyypitoisuus PetroFLAG-kenttäanalysaattorilla.

XRF-kenttäanalyysien tulosten varmentamiseksi yhdestä (1) maanäytteestä analysoitiin lisäksi laboratoriossa metallit (antimoni, arseeni, elohopea, kadmium, koboltti, kromi, kupari, lyijy, nikkeli, sinkki ja vanadiini). Öljyhiilivetyypitoisuuksien tarkentamiseksi kahdesta näytteestä määritettiin laboratoriossa keskiraskaat ($>C_{10}-C_{21}$) ja raskaat ($>C_{21}-C_{40}$) öljyhiilivetyjakeet. Laboratorioanalyysit tehtiin Novalab Oy:n akkreditoidussa laboratoriossa.

3.3 Tulokset

Joissakin koekuopissa täyttömaan seassa havaittiin yksittäisiä jätekappaleita (muutama puun-, tiilen-, lasikuidun ja metallinkappale), kuitenkin mitään jätteiden runsaaseen esiintymiseen tai maaperän pilaantumiseen viittaavaa ei havaittu. Otettuja näytteitä koskevissa aistinvaraisissa tarkasteluissa ei havaittu viitteitä kohonneista haitta-ainepitoisuuksista.

XRF-kenttäanalyysissä todettiin ainoastaan yhdessä näytteessä maaperän haitta-ainepitoisuuksien viitearvoihin (kohta 4.1) verrattuna lievästi kohonnut pitoisuus (kynnysarvon ylittävä arseenipitoisuus näytteessä KK3/1,0-2,5). Samasta näytteestä tehdyssä laboratorioanalyysissä arseenin pitoisuus jäi alle kynnysarvon. Muutkin todetut metallien pitoisuudet olivat sekä kenttä- että laboratorioanalyysissä alhaisia (liite 2).

PetroFLAG-analyysissä todetut kokonaishiilivetyypitoisuudet vaihtelivat välillä 187...1255 mg/kg. Laboratorioanalyysissä todetut varsinaisten öljyhiilivetyjen pitoisuudet olivat alhaiset, jonka perusteella kenttäanalyysissä todetut hiilivedyt olivat pääosin luontaista alkuperää (humus yms.).

4. MAAPERÄN PILAANTUNEISUUS

4.1 Viitearvot

Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnin perusteet on esitetty valtioneuvoston asetuksessa 214/2007 (ns. PIMA-asetus). Asetuksen mukaan maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen määrittelyn tulee perustua arvioon maaperässä olevien haitallisten aineiden ai-

heuttamasta vaarasta tai haitasta terveydelle ja ympäristölle. Asetuksen liitteessä on arvioinnin apuna käytettävät, viimeisimpään kansainväliseen tutkimustietouteen perustuvat, kynnys- ja ohjearvot (ylempi ja alempi ohjearvo) noin 50:lle maaperänsuojelun kannalta olennaiselle haitalliselle aineelle/aineryhmälle.

Asetuksen mukaan maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve on arvioitava, jos yhden tai useamman haitallisen aineen pitoisuus maaperässä ylittää asetuksessa säädetyn **kynnysarvon** tai alueen luontaisen taustapitoisuuden, mikäli se on suurempi kuin kynnysarvo. Teollisuus-, varasto-, liikenne- tai muulla vastaavalla alueella maaperää pidetään yleensä pilaantuneena, jos yhden tai useamman haitallisen aineen pitoisuus ylittää asetuksen liitteessä esitetyn **ylemmän ohjearvon**. Muilla alueilla sovelletaan pääsääntöisesti **alempia ohjearvoja**. Tutkimuskohde on tarkoitettu ottaa asuinkäyttöön (kerrostalo), jolloin maaperän pilaantuneisuuden perusarvioinnin viitearvoina käytetään lähtökohtaisesti alempia ohjearvoja.

PIMA-asetuksen mukaiset kynnys- ja ohjearvot tässä tutkimuksessa analysoitujen haitta-aineiden osalta on esitetty liitteenä 2 olevassa tulosten yhteenvetotaulukossa.

4.2 Haitta-ainepitoisuuksien vertailu ja maaperän pilaantuneisuuden arviointi

Tutkimuksessa, huomioiden laboratoriossa tehty kenttäanalyysitulosten varmennukset, ei todettu kynnysarvotason ylityksiä. Näin ollen tutkimusalueen maaperä luokitellaan tutkimusten edustamilta osin pilaantumattomaksi.

5. MAAPERÄN KUNNOSTUSTARVE

Tehdyssä tutkimuksessa ei tutkimuskohteen maaperässä todettu VNa:n 214/2007 mukaisen kynnysarvotason ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia eikä merkittäviä määriä jätteitä.

Tutkimuksen perusteella kohdekiinteistö voidaan ottaa suunniteltuun käyttöön asuinkerrostalotonttina eikä alueella toteutettava maarakennus edellytä erityistoimenpiteitä.

Ramboll Finland Oy



Jukka-Pekka Tervo
Suunnittelija



Ari Kolehmainen
Ryhmäpäällikkö

Liite 1
Tutkimuspisteiden sijainnit

Liite 2

Yhteenvetotaulukko näytteistä ja analyyseistä

Liite 3
Laboratoriotutkimusraportti

**TUTKIMUSTODISTUS**Tilaus: 1606033
Pvm: 15.11.2016Ramboll Finland Oy
Jukka-Pekka Tervo
Kirjastokatu 4
70100 KuopioTilauksen nimi: **Maa, 151000030141-001 Särkiniemi, Sammallahden kenttä**

Näytetunnus		16MN 6348	16MN 6349				
Näytteen nimi		KK2/1,8-- 3,0	KK3/1,0-- 2,5				
Näytteen saapumispäivä		09.11.2016	09.11.2016				
Näytteen aloituspäivä		10.11.2016	10.11.2016				
Näytteen valmistuspäivä		15.11.2016	15.11.2016				
Määritykset							
Kuiva-aine	%	60,9	79,0				Novalab 010
Öljypitoisuus (>C10-C21)	mg/kg	< 50	< 50				ISO 16703:2004, mod.*
Öljypitoisuus (>C21-<C40)	mg/kg	160	< 50				ISO 16703:2004, mod.*
Öljypitoisuus (>C10-<C40)	mg/kg	180	< 50				ISO 16703:2004, mod.*
Arseeni, kokonais (As)	mg/kg		3,2				Novalab 068*
Kadmium, kokonais (Cd)	mg/kg		< 0,50				Novalab 068*
Koboltti, kokonais (Co)	mg/kg		8,3				Novalab 068*
Kromi, kokonais (Cr)	mg/kg		61				Novalab 068*
Kupari, kokonais (Cu)	mg/kg		33				Novalab 068*
Elohopea, kokonais (Hg)	mg/kg		< 0,50				Novalab 068*
Nikkeli, kokonais (Ni)	mg/kg		22				Novalab 068*
Lyijy, kokonais (Pb)	mg/kg		10				Novalab 068*
Antimoni, kokonais (Sb)	mg/kg		1,3				Novalab 068*
Vanadiini, kokonais (V)	mg/kg		68				Novalab 068*
Sinkki, kokonais (Zn)	mg/kg		110				Novalab 068*

*Akkreditoitu menetelmä. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Tulokset pätevät vain testatuille näytteille. Raporttia ei saa kopioida osittain ilman testauslaboratorion lupaa. Analyysien mittausepävarmuudet ovat saatavilla pyydetessä.

**TUTKIMUSTODISTUS**

Tilaus: 1606033
Pvm: 15.11.2016



Ramboll Finland Oy
Jukka-Pekka Tervo
Kirjastokatu 4
70100 Kuopio

Tilauksen nimi: **Maa, 151000030141-001 Särkiniemi, Sammallahden kenttä**

Novalab Oy

Jarkko Kupari
Kemisti

Tämä tutkimustodistus on allekirjoitettu sähköisesti.

Lisätiedot Hiilivetytulosten mittausepävarmuus:
>C10-C21, >C21-<C40 ja >C10-<C40: 50 -300 mg/kg $\pm$ 35 %, 300 -1000 mg/kg $\pm$ 18 %, yli 1000 mg/kg $\pm$ 13 %.

Maanäytteelle metallianalyysien epävarmuusarvio:
Sb: 0,5-10 mg/kg $\pm$ 100 % ja yli 10 mg/kg $\pm$ 50 %.
Muut metallit: 0,5-10 mg/kg $\pm$ 50 %, 11-100 mg/kg $\pm$ 20 % ja yli 100 mg/kg $\pm$ 10 %.

Näytteen 16MN6348 C21-C40 pitoisuus peräisin muusta orgaanisesta aineesta ei mineraaliöljystä

Jakelu Ari Kolehmainen, ari.kolehmainen@ramboll.fi
Jukka-Pekka Tervo, jukka-pekka.tervo@ramboll.fi

*Akkreditoitu menetelmä. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Tulokset pätevät vain testatuille näytteille. Raporttia ei saa kopioida osittain ilman testauslaboratorion lupaa. Analyysien mittausepävarmuudet ovat saatavilla pyydetessä.

Liite 4
Koekuoppakortit KK1-KK6

KOEKUOPPA: KK1 **LAATIJ:** JPTe **PVM:** 4.11.2016

Proj.nro: 1510030041-001
Kohde: Sammallahden kenttä, Särkiniemi
Tilaaaja: Kuopion kaupunki
Sijainti: Särkiniemi

Maanpinnan taso: n. +120m **Kaivutapa:** Kaivinkone

Koekuopan koordinaatit: ETRS-TM35FIN

N 6971914 **E 532630** **kork. (mpy)**

Rakennekerrokset: syvyys (m) maalaji
 0-1 murskepinta, HkMr

Koekuopan syvyys: 1,8
Vedenpinta: -
Vedentulo: -
Kalliopinta: 1,8 m syvyydessä, kallion pinta syvenee jyrkästi koilliseen kohden

Näytteet:	näytetunnus	syvyys (m)	kuvaus
		0-1	murske, HkMr
		1,0-1,8	Si, SiMr

Valokuva koekuopasta



Lisätiedot: Koekuoppa sijaitsee urheilukentällä

KOEKUOPPA:	KK2	LAATIJA:	JPTe	PVM:	4.11.2016
-------------------	-----	-----------------	------	-------------	-----------

Proj.nro:	1510030041-001
-----------	----------------

Kohde: Sammallahden kenttä, Särkiniemi

Tilaaja: Kuopion kaupunki

Sijainti: Särkiniemi

Maanpinnan taso:	n. +120m
-------------------------	----------

Kaivutapa:	Kaivinkone
-------------------	------------

Koekuopan koordinaatit: ETRS-TM35FIN

N 6971889

E 532650

kork. (mpy)	
-------------	--

Rakennekerrokset:

syvyys (m)

maalaji

0-1

murskepinta, HkMr

Koekuopan syvyys: 3,0

Vedenpinta:

Vedentulo:

Kalliopinta: iso kivi tai kallio koekuopan reunalla n. 2,0 m syvyydessä

Näytteet:

näytetunnus	syvyys (m)	kuvaus
	0-1,0	murske, HkMr
	1,0-1,8	Si, SiMr, lasikuidun palanen, puolikas ratapölli (ei PAH-hajua)
		ei selvää jätettäyttöä tms.
	1,8-3,0	SiSa, Sa

Valokuva koekuopasta



Lisätiedot: Koekuoppa sijaitsee urheilukentällä, koekuopan reunalla iso kivi tai kallio

KOEKUOPPA: KK3 **LAATIJ:** JPTe **PVM:** 4.11.2016

Proj.nro: 1510030041-001
Kohde: Sammallahden kenttä, Särkiniemi
Tilaaaja: Kuopion kaupunki
Sijainti: Särkiniemi

Maanpinnan taso: n. +120m **Kaivutapa:** Kaivinkone

Koekuopan koordinaatit: ETRS-TM35FIN

N 6971904 **E 532666** **kork. (mpy)**

Rakennekerrokset: syvyys (m) maalaji
0-1 murskepinta, HkMr

Koekuopan syvyys: 3,5
Vedenpinta: -
Vedentulo: -
Kalliopinta: ei havaittu

Näytteet:	näytetunnus	syvyys (m)	kuvaus
		0-1,0	murske, HkMr
		1,0-2,5	Si, SiMr, vaalea tiilen palanen, metallinen tukilista, rautalangan pätkä, muuten puhtaan oloista täyttömaata
		1,8-3,0	SiSa, Sa

Valokuva koekuopasta



Lisätiedot: Puhtaan oloista täyttömaata, vaikka koekuopassa havaittiin yksittäisiä jätelakeita, koekuoppa sijaitsee urheilukentällä

KOEKUOPPA: KK4 **LAATIJ:** JPTe **PVM:** 4.11.2016

Proj.nro: 1510030041-001
Kohde: Sammallahden kenttä, Särkiniemi
Tilaaaja: Kuopion kaupunki
Sijainti: Särkiniemi

Maanpinnan taso: n. +120m **Kaivutapa:** Kaivinkone

Koekuopan koordinaatit: ETRS-TM35FIN

N 697858 **E 532670** **kork. (mpy)**

Rakennekerrokset: syvyys (m) maalaji
0-0,6 Hm, multa

Koekuopan syvyys: 1,8-2,0
Vedenpinta: -
Vedentulo: -
Kalliopinta: ei havaittu

Näytteet:	näytetunnus	syvyys (m)	kuvaus
		0-0,6	murske, HkMr
		0,6-1,5	multaa, SiSa, yksittäisiä tiilen kappaleita
			puhtaan oloista täyttömaata
		1,5-2,0	SiSa, Sa

Valokuva koekuopasta



Lisätiedot: Koekuoppa tehty kuvan mukaisesti leveäksi kuopaksi

Proj.nro:	1510030041-001
-----------	----------------

Tilaaaja: Kuopion kaupunki

Maanpinnan taso:	n. +120m	Kaivutapa:	Kaivinkone
-------------------------	----------	-------------------	------------

Koekuopan koordinaatit:	ETRS-TM35FIN
-------------------------	--------------

Rakennekerrokset:	syvyys (m)	maalaji
-------------------	------------	---------

[illegible]

1. The first step in the process of creating a new product is to identify a market need. This involves conducting market research to determine what consumers want and what problems they are trying to solve. Once a need is identified, the next step is to develop a concept for a product that addresses that need. This is often done through brainstorming and sketching ideas. The third step is to create a prototype, which is a preliminary model of the product. This allows the designer to test the concept and make any necessary adjustments. Finally, the product is manufactured and distributed to the market. Throughout this process, it is important to keep the target audience in mind and to ensure that the product is both functional and appealing.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035

11

Vedenpinta: -

Vedentulo:	-
------------	---

Kalliopinta: ei havaittu

	0-1,0	Hm, multaa
--	-------	------------

	1,0-1,8	Sa, perusmaa
--	---------	--------------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

[illegible]

Discussion:

Sammallahden urheilukentän alue, Särkiniemi, Kuopio
Niiralan Kulma Oy**1. Yleistä**

Nykyiselle, Kuopion Särkiniemessä sijaitsevalle, Sammallahden murskepintaiselle urheilukentälle ja sen välittömään ympäristöön ollaan suunnittelemassa asuintaloja. Rakennettavan tontin pinta-ala on n. 7 100 m². Rakennettava alue sijaitsee lähellä Kallaveden rantaa.

2. Maasto- ja pohjatutkimukset

Kuopion kaupunki on tehnyt kentän viereiseltä Särkiniementieltä paino- ja tärykairauksia mm. kadun ja vesihuollon rakentamista varten. Kaupunki on tehnyt kairauksia myös alueen tonteilta.

Kyseisellä urheilukentän alueella tehtiin maaperätutkimuksia, heijari- ja painokairauksia, loppuvuodesta 2016. Tutkimukset toteutti kaupungin toimeksiannosta Ramboll Finland Oy.

Maaperä

Urheilukentän alueen pohjaa on rakennettu tuomalla alueelle moreenitäyttömaita. Kentän alueella on täyttömaita n.0,5 – 2,5 m paksuinen kerros maanpinnasta mitattuna. Täyttömaiden alla on pehmeää pohjamaata eli varsinaista massanvaihtoa ei alueella ole tehty. Pohjamaa koostuu vaihtelevasti eripaksuisista maakerroksista turvetta, savea, silttiä, hiekkaa ja alimmaisena kerroksena esiintyy hiekkamoreenia. Kallionpinta on n.2,0 – 9,5 m:n syvyydessä maanpinnasta mitattuna.

3. Maaperän pilaantuneisuustutkimus

Maaperän pilaantuneisuustutkimukset tehtiin yhtä aikaa pohjatutkimusten kanssa. Urheilukentän alueella ja ranta-alueella kaivettiin koekuoppia, joista tutkittiin mahdolliset haitta-aineet ja havainnoitiin mahdollisten jätejakeiden esiintyminen. Kaikista maanäytteistä tutkittiin yleisimpien raskasmetallien (As, Cu, Cr, Pb, Zn, Ni, V) pitoisuudet ja osasta maanäytteistä määritettiin kokonaishiilivetypitoisuudet.

Joissakin koekuopissa havaittiin täyttömaan seassa yksittäisiä jätekappaleita. Kuitenkaan mitään jätteiden runsaaseen esiintymiseen tai maaperän pilaantumiseen viittaavaa ei havaittu. Maanäytteistä tehdyissä laboratoriokokeissa ei todettu Valtioneuvoston asetuksessa 214/2007 (ns. PIMA -asetus) esitetyn kynnysarvotason ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia. Näin ollen tutkimusalueen maaperä luokitellaan tutkimuksen edustamilta osilta pilaantumattomaksi.

4. Perustaminen

Tontille tulevan toimijan tulee tehdä lisää tarvittavia mittauksia ja tutkimuksia saadakseen riittävän varmuuden tontin pohjan mm. tiiviyydestä ja kantavuudesta sekä hankkia oma geosuunnittelija, jolla on riittävä ammatillinen kokemus ja pätevyys laatia tarvittava perustamistapalausunto.

Rakennettavan alueen voi karkeasti jakaa rakennettavuudeltaan kolmeen osaan. Rakennettavuus huononee rantaan päin mentäessä. Alueen luoteispääty on normaalisti rakennettavaa

(kantava maakerros on alle 2,5 m:n syvyydessä) ja perustamistapana voi käyttää esim. antura-perustusta tai maanvaraista laattaperustusta. Alueen keskiosa on haastavampaa, vaikeasti rakennettavaa aluetta (kantava maakerros on yli 2,5 m:n syvyydessä ja maanpinnan kaltevuus on lähes tasaista, joten alue on vaikeasti kuivatettavaa) ja perustaminen voidaan tehdä joko pilari- tai perusmuurianturoilla kovaan pohjaan tai lyhyillä paaluilla. Rannan puoleinen pääty urheilukentän alueesta sekä ranta-alue ovat paaluperustusta vaativia alueita (pehmeikköalueita, joissa kantava maakerros on yli 4,5 m:n syvyydessä) ja alueen maanpinnan tasaisuus sekä rannan läheisyys vaikeuttavat alueen kuivatettavuutta.

5. Kuivatus ja routasuojaus

Tontin kuivatus on suunniteltava RIL 126 ”Rakennuspohjan ja tonttialueen kuivatus” annettuja ohjeita noudattaen. Rakennuksien ympärille tulee tehdä salaojat. Hulevedet on mahdollista johdattaa tontin eteläreunassa/-nurkassa sijaitsevaan avo-ojaan ja siitä edelleen Kallaveteen. Hulevesien johtamisesta puistoalueella sijaitsevaan avo-ojaan tarvitaan maanomistajan lupa sekä hulevesien hallintasuunnitelma.

Perustusten routasuojaus on suunniteltava RIL 216–2013 ”Routasuojaus – rakennukset ja infrarakenteet” julkaisussa annettuja ohjeita noudattaen.

6. Kaivannot

Kaivannot tulee tehdä riittävän väljästi niin, että ne ovat turvallisia työskennellä. Kaivantojen luiskakaltevuudet tulee arvioida tapauskohtaisesti maaperän maalajien muuttuessa tontin alueella. Jos maaperä on kaivannon alueella löyhää ja/tai keskitiivistä silttiä tai hiekkaa, voidaan kaivannot tehdä 1:1 tai tarvittaessa sitä loivempaan luiskakaltevuuteen. Jos maaperä on kaivannon alueella savea tai hienoa silttiä, tulee kaivannon luiskat tehdä vähintään 1:2 tai sitä loivempaan luiskakaltevuuteen.

7. Muuta huomioitavaa

a. Tulvariski

Sammallahden ranta-alue on maanpinnan tasaisuuden vuoksi vesistötulvariskialuetta.

Kallaveden vedenkorkeuden keski- ja ääriarvot laskentakaudella 1973–2013 olivat seuraavat:

Ylivesi (HW)	+82,93 (N2000-korkeusjärjestelmä)
Keskivesi (MW)	+82,07
Alivesi (NW)	+81,50

b. Maaperän radonpitoisuus

Radon on hajuton, mauton ja näkymätön radioaktiivinen kaasu. Radonia esiintyy kaikkialla luonnossa ja se kulkeutuu rakennusten sisäilmaan maaperästä. Pahimpia radon-alueita ovat kallio- ja harjualueet. Radonpitoinen ilma pääsee mm. perustusten ja lattialaatan rakojen kautta sisäilmaan. Radon on siis otettava huomioon suunnitteluvaiheessa. Suunnittelussa tulee noudattaa Kuopion kaupungin rakennusjärjestystä (14.6.2013) ja radonin torjuntasuunnitelma on laadittava RT – ohjekortin 81–10791 ohjeita noudattaen.

Kuopiossa 28.4.2017

Maaperäinsinööri Marja Martikkala

Ev.lut.seurakuntayhtymä (297-15-37-2), Särkiniementie 20, Kuopio**1. Yleistä**

Nykyiselle, Kuopion Särkiniemessä sijaitsevalle, Kuopion evankelis-luterilaisen srk-yhtymän omistamalle tontille ja sen ympäristöön ollaan valmistelemassa asemakaavamuutosta, joka mahdollistaisi myös kyseiselle tontille täydennysrakentamista. Tontilla sijaitsee ev.lut. srk:n seurakuntatalo ja tontin kokonaispinta-ala on n. 5 900 m².

2. Pohjatutkimukset ja maaperä

Kuopion kaupunki on tehnyt tontin viereiseltä Särkiniementieltä sekä tontin luoteispuolella sijaitsevalta ajoväylältä paino- ja tärykairauksia mm. kadun ja vesihuollon rakentamista varten. Kaupunki ei ole tehnyt pohjatutkimuksia kyseiseltä tontilta.

Koska tontilla ei ole tehty pohjatutkimuksia, ei tarkkaa kuvausta maaperästä pysty antamaan. GTK:n Maankamara – karttapalvelun mukaan tontin maaperä on suurimmalta osin kalliomaata eli kallion pinta on alle 1 metrin syvyydessä maanpinnasta ja tämä maakerros on yleensä hiekkamoreenia. Tontin reuna-alueilla, tehtyjen pohjatutkimuspisteiden perusteella, maaperä on siltistä hiekkaa, hiekkaa ja/tai hiekkamoreenia.

3. Perustaminen

Tontille tulevan toimijan tulee tehdä lisää tarvittavia mittauksia ja tutkimuksia saadakseen riittävän varmuuden tontin pohjan mm. tiiviyydestä ja kantavuudesta sekä hankkia oma geosuunnittelija, jolla on riittävä ammatillinen kokemus ja pätevyys laatia tarvittava perustamistapalausunto.

Jos GTK:n karttapalvelun mukainen oletus maaperästä on oikea, tontille suunniteltavat rakennukset voidaan perustaa irtilouhitulle, tiivistetyn louheen ja kerroksittain tiivistettävän murskeen varaan. Lattiat voidaan tehdä maanvaraisesti. Lattian alle tulevat täytöt tulee tehdä pääpiirteittäin samalla tavoin kuin perustusten alle tulevat täytöt eli kerroksittain kutakin täyttökerrosta tiivistäen. Maanvaraisen lattian alle tuleva ylin kerros tehdään salaojasepelistä. Louhekerroksen pinta tulee kiilata huolellisesti ennen salaojitussepin levitystä.

4. Kuivatus ja routasuojaus

Tontin kuivatus on suunniteltava RIL 126 ”Rakennuspohjan ja tonttialueen kuivatus” annettuja ohjeita noudattaen. Rakennuksien ympärille tulee tehdä salaojat. Hulevedet johdetaan viemäriverkostoon.

Perustusten routasuojaus on suunniteltava RIL 216–2013 ”Routasuojaus – rakennukset ja infrarakenteet” julkaisussa annettuja ohjeita noudattaen. Jos tontille suunniteltavien rakennusten pohjat tehdään louhitun, routimattoman louheen varaan, routasuojausta ei välttämättä tarvita, mutta lämpöeristys on muutoin hyödyllinen.

5. Kaivannot

Kaivannot tulee tehdä riittävän väljästi niin, että ne ovat turvallisia työskennellä. Kaivantojen luiskakaltevuudet tulee arvioida tapauskohtaisesti maaperän maalajien mukaan.

6. Muuta huomioitavaa**a. Maaperän radonpitoisuus**

Radon on hajuton, mauton ja näkymätön radioaktiivinen kaasu. Radonia esiintyy kaikkialla luonnossa ja se kulkeutuu rakennusten sisäilmaan maaperästä. Pahimpia radon-alueita ovat kallio- ja harjualueet. Radonpitoinen ilma pääsee mm. perustusten ja lattialaatan rakojen kautta sisäilmaan. Radon on siis otettava huomioon suunnitteluvaiheessa. Suunnittelussa tulee noudattaa Kuopion kaupungin rakennusjärjestystä (14.6.2013) ja radonin torjuntasuunnitelma on laadittava RT – ohjekortin 81–10791 ohjeita noudattaen.

b. Maaperän pilaantuneisuus

Tontilla ei tiettävästi ole ollut maaperää mahdollisesti pilaavaa toimintaa, joten rakentamisalueen maaperässä ei ole syytä olettaa olevan haitta-aineita.

Kuopiossa 8.5.2017

Maaperäinsinööri Marja Martikkala