


Kuva 5


Kuva 4

Kuva 3

Kuva 2

Kuva 1

 Hidasteen sijainti
kuvat 2-4

 Reunakivi muutokset
kuvat 1 ja 5