


Kuopion Puistokadun ja Kauppakadun kulmauksen alueen meluselvitys

Raportti



19.11.2017
Projektinumero: 309752

SISÄLTÖ

1.	Johdanto.....	3
2.	Lähtötiedot ja menetelmät.....	3
2.1.	Suunnittelualue.....	3
2.2.	Laskentamalli.....	4
2.3.	Laskentamallin epävarmuus.....	5
2.4.	Ympäristömelun ohjearvot.....	5
3.	Melulaskentojen tulokset.....	6
4.	Rakennusten julkisivujen ääneneristävyys.....	7
5.	Johtopäätökset.....	7
6.	Viitteet.....	8
	Liitteet.....	8

Liite 1. Nykytilanteen meluvyöhykekartat

Liite 2. Ennustetilanteen meluvyöhykekartat (ei meluntorjuntaa)

Liite 3. Ennustetilanteen meluvyöhykekartat (meluseinien vaikutusten tarkastelut)

Liite 4. Julkisivuihin kohdistuvat melutasot ennustetilanteessa (3D-kuvat)

1. JOHDANTO

WSP Finland Oy on selvittänyt laskennallisesti tieliikenteen aiheuttamia melutasoja Kuopion Puistokadun ja Kauppakadun kulmaukseen sijoittuvalle asemakaavan muutosalueelle.

Selvityksessä on tarkasteltu korttelin rakennusten piha-alueille ja julkisivuihin kohdistuvia päivä- ja yöaikaisia keskiäänitasoja ($L_{Aeq07-22}$ ja $L_{Aeq22-07}$). Melulaskennat on tehty nykytilanteen rakennusmassoilla vuoden 2017 liikennetiedoilla sekä suunnitelmien mukaisilla rakennusmassoilla vuoden 2035 ennustetilanteen liikennemäärillä.


Melulaskentojen tulosten perusteella on arvioitu piha-alueiden melunsuojauksen tarvetta sekä parvekkeiden sijoittamista uusissa asuinrakennuksissa.

Ilkka Niskanen on tehnyt melulaskennat, melusuojauksen mitoituksen sekä laatinut tämän raportin.

2. LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄT

2.1. Suunnittelualue

Suunnittelualue sijaitsee Kuopion keskustassa Puistokadun ja Kauppakadun kulmauksessa, muita korttelia rajaavia katuja ovat Torikatu ja Hatsalankatu. Nykyisessä tilanteessa alueella on neljä rakennusta (kuva 1).



Kuva 1. Asemakaavan muutosalueen nykyiset rakennukset sekä melulaskennassa käytetyt liikennetiedot. Liikennetiedot on esitetty seuraavassa järjestyksessä: keskimääräinen vuorokausiliikenne, raskaan liikenteen osuus päivällä, raskaan liikenteen osuus yöllä, nopeusrajoitus.



Kuva 2. Asemakaavan muutosalueen rakennukset suunnitelmien mukaisessa tilanteessa sekä melulaskennassa käytetyt liikennetiedot ennustetilanteelle (vuosi 2035). Liikennetiedot on esitetty seuraavassa järjestyksessä: keskimääräinen vuorokausiliikenne, raskaan liikenteen osuus päivällä, raskaan liikenteen osuus yöllä, nopeusrajoitus.

2.2. Laskentamalli

Suunnittelualueen melulaskennat on tehty Cadna A / 2017 ympäristömelun laskentaohjelmiston pohjoismaisella tieliikennemelun laskentamallilla. Laskentamalli ottaa huomioon maaston ja rakenteiden muodostamien esteiden vaikutukset äänen etenemiseen sekä maanpinnan ja ilman absorptioon aiheuttamat vaimennukset. Maa-alueen absorptiolle on käytetty arvoa 0,5.

Melumallin maastomalli on muodostettu Kuopion kaupungin laajan meluselvityksen laskentamalli-aineistoista (WSP 2017: Kuopion ja Siilinjärven meluselvitys vuosille 2017 ja 2035. Projekti 307751, 13.10.2017).

Laskennallinen meluselvitys on tehty noin 120 x 120 m laajuiselle alueelle, johon laskentapistettä on sijoitettu ulkoalueille tasaisin välein 2 metrin etäisyydelle ja 1,5 metrin korkeudelle maanpinnan tasosta. Rakennusten julkisivuihin kohdistuvia melutasoja on tarkasteltu kerroskohtaisesti.

Laskennan tulokset on esitetty keskiäänivyöhykkeinä 5 dB luokissa. Laskennoissa rakennusten absorptiosuhteena on käytetty arvoa 0,2 eli 80 % äänestä heijastuu rakennuksista. Laskennoissa on otettu huomioon ensimmäisen kertaluokan heijastukset. Suunnitellun rakennuksen piha-alueille kohdistuvia melutasoja verrattiin Valtioneuvoston päätöksen 993/1992 ohjearvotasoihin.

2.3. Laskentamallin epävarmuus

Tieliikennemelun laskentamallin tulokset ja mittaustulokset ovat hyvin vertailukelpoisia silloin, kun maasto on tasainen ja sääolosuhteet vastaavat mallissa asetettuja sääolosuhdevaatimuksia. Tällöin tulokset eroavat ± 1 dB toisistaan. Mitä monimutkaisempi maasto on, sitä enemmän lasketut ja mitatut tulokset eroavat toisistaan.

Laskentamallivertailussa tieliikenteen aiheuttamalle melulle mitatut ja lasketut tasot mäkisessä maastossa erosivat suurimmillaan 5 - 6 dB (Eurasto 2005).

Tässä selvityksessä tarkasteltua suunnittelualuetta voidaan pitää suhteellisen yksinkertaisena laskentaympäristönä, minkä vuoksi arvioimme, että laskentamallin tarkkuus tieliikennemelun osalta on tässä tapauksessa luokkaa ± 2 dB.

2.4. Ympäristömelun ohjearvot

2.4.1. Valtioneuvoston päätös 993/1992 melutason ohjearvoista

Valtioneuvoston päätöksessä (993/1992) on annettu maankäytön, rakentamisen ja liikenteen suunnittelussa ja rakentamisen lupamenettelyssä sovellettavat melutason ohjearvot. Näitä ohjearvoja sovelletaan myös ympäristölupaharkinnassa (taulukko 1). Melutason ohjearvot on annettu erikseen päiväaikaiselle keskiäänitasolle (klo 7 - 22) ja yöaikaiselle keskiäänitasolle (klo 22 - 7).

Taulukko 1. Melutason yleiset ohjearvot (Vnp 993/1992).

Alueen kuvaus	Päiväajan (klo 7 - 22) keskiäänitason ohjearvot	Yöajan (klo 22 - 7) keskiäänitason ohjearvot
Ulkona		
Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet taajamissa ja niiden välittömässä läheisyydessä sekä hoito- ja oppilaitoksia palvelevat alueet	55 dB	45 - 50 dB ^{1) 2)}
Loma-asumiseen käytettävät alueet, leirintäalueet, virkistysalueet taajamien ulkopuolella ja luonnonsuojelualueet	45 dB ⁴⁾	40 dB ^{3) 4)}
Sisällä		
Asuin-, potilas- ja majoitushuoneet	35 dB	30 dB
Opetus- ja kokoustilat	35 dB	-
Liike- ja toimistohuoneet	45 dB	-

- 1) Uusilla alueilla melutason yöohjearvo on 45 dB.
Uudella alueella tarkoitetaan pääsääntöisesti vähintään korttelin kokoista aluetta, jolla on ennestään hyvin vähän tai ei lainkaan asuinrakennuksia, jolle luodaan uutta infrastruktuuria ja jolla laajennetaan kaavoitettua aluetta tai luodaan uutta. Tulkintaan vaikuttaa lisäksi alueen sijainti muihin alueisiin nähden.
- 2) Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöohjearvoa.
- 3) Yöohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleensä käytetä oleskeluun tai luonnon harrastamiseen yöllä.

- 4) Taajamissa loma-asumiseen käytettävillä alueilla voidaan soveltaa asumiseen käytettävien alueiden ohjearvoja $L_{Aeq07-22} = 55$ dB ja $L_{Aeq22-07} = 50$ dB (vanhat alueet), 45 dB (uudet alueet).

Jos melu on luonteeltaan iskumaista tai kapeakaistaista, mittaus- tai laskentatulokseen lisätään 5 dB ennen sen vertaamista ohjearvoon.

2.4.2. Ohjearvotasojen soveltaminen

Suunnittelualue tulkitaan täydennysrakentamiseksi (vanha alue), joten sitä koskee Valtioneuvoston päätöksen (993/1992) mukaan piha- ja oleskelualueiden sekä parvekkeiden päiväajan ohjearvotaso ($L_{Aeq07-22}$) 55 dB ja yöajan ohjearvotaso ($L_{Aeq22-07}$) 50 dB.

Valtioneuvoston päätöksen melutasojen ohjearvojen soveltamista on ohjeistettu julkaisussa ”Melun- ja värinäntorjunta maankäytön suunnittelussa” (Airola 2013). Edellä mainitun ohjeen mukaan parvekkeita ei tulisi rakentaa julkisivulle, johon kohdistuva päiväajan keskiäänitaso on yli 65 dB. Lisäksi jos asuinrakennuksen julkisivulla ylittyy päivällä keskiäänitaso 65 dB, tulee kaavassa määrätä asunnot aukeamaan myös suuntaan, jossa ohjearvot täyttyvät (ns. läpitalon huoneisto) (Airola 2013).

3. MELULASKENTOJEN TULOKSET

Laskennallisen selvityksen tulokset on esitetty liitteissä 1 - 3 meluvyöhykekarttoina, julkisivuun kohdistuvina melutasoina sekä 3D-kuvina. Alla olevassa tekstissä on avattu laskennallisen selvityksen tuloksia sanallisesti.

Nykyisessä tilanteessa lähes koko korttelin ulkoalueille kohdistuu yli 55 dB päiväaikainen keskiäänitaso ($L_{Aeq\ 7-22}$) ja yöaikaiset keskiäänitasot ovat noin 7 dB pienempiä (liite 1, kuvat 1 ja 2). Nykyisessä tilanteessa rakennusten Puistokadun puoleiseen julkisivuun kohdistuu 68 dB päiväaikainen keskiäänitaso ja yöaikainen 61 dB keskiäänitaso.

Ennustetilanteessa julkisivuihin kohdistuvat melutasot ovat vähän suurempia kuin nykytilanteessa. Rakennusten Puistokadun puoleisiin julkisivuihin kohdistuu 68 dB päiväaikainen keskiäänitaso ja yöaikainen 62 dB keskiäänitaso. Korttelin piha-alueella ylittyy laajalla alueella 55 dB päiväaikainen keskiäänitaso ($L_{Aeq\ 7-22}$) ja yöaikainen 50 dB keskiäänitaso ($L_{Aeq\ 22-7}$). Katujen varrella olevat rakennukset suojaavat osittain sisäpihaa liikennemelulta, mutta rakennusten välisistä aukoista pihalle leviää yli 55 dB päiväaikaiset meluvyöhykkeet ($L_{Aeq\ 7-22}$).

Korttelin rakennusten välistä piha-alueelle leviävää melua voidaan vähentää rakentamalla tontille meluaidat. Kauppakadun puolelle sijaitsevaan aukkoon riittää noin 150 cm korkea meluaita. Puistokadun puoleisella aukolla 150 cm korkeasta aidasta huolimatta piha-alueelle muodostuu yli 60 dB ($L_{Aeq\ 7-22}$) meluvyöhyke (liite 3, sivut 1 ja 2). Puistokadun puoleista meluaitaa korottamalla 180 cm korkeuteen piha-alueen melutasoja voidaan pienentää siten, että suurin osa piha-alueesta jää alle 55 dB ($L_{Aeq\ 7-22}$) melualueelle.

Uuden asuinkerrostalon Puistokadun puoleiselle julkisivulle kohdistuu noin 68 dB päiväaikainen keskiäänitaso ja yöaikainen 62 dB keskiäänitaso. Päiväaikaiset keskiäänitasot ylittävät 65 dB tason Puistokadun puoleisella julkisivulla kaikkien kerrosten korkeudella (liite 4, kuva 1). Torikadun ja Hatsalankadun sekä rakennuksen sisäpihan puolella julkisivuun kohdistuvat melutasot ovat merkittävästi pienemmät kuin Puistokadun puoleisella julkisivulla.

4. RAKENNUSTEN JULKISIVUJEN ÄÄNENERISTÄVYYS

Valtioneuvoston päätöksen koskevia ohjearvoja käytetään asemakaavoitusta ohjaavina arvoina. Sisämelutasoille annettujen ohjearvotasojen perusteella määritetään asemakaavamääräyksiä annettava äänitasoero ΔL , joka muodostetaan vähentämällä laskennallisesti arvioidusta julkisivuun kohdistuvasta keskiäänitasosta ($L_{Aeq,u}$) vastaavan ajanjakson sisämelun ohjearvotaso ($L_{Aeq,s}$): $\Delta L = L_{Aeq,u} - L_{Aeq,s}$.

Suunnittelualueen rakennusten julkisivuihin kohdistuu korkeimmillaan 68 dB keskiäänitaso päiväaikana. Ääneneristysvaatimukseksi (äänitasoeroksi) saadaan $\Delta L = 33$ dB (= 68 – 35 dB päiväaikana). Päiväajan keskiäänitasoa käytetään mitoittavana arvona, sillä äänitasoero on päiväaikana suurempi kuin yöaikana. Ääneneristävyysvaatimus $\Delta L = 33$ dB on vähän isompi kuin äänitasoero 30 dB, jota olisi suositeltavaa vaatia kaikissa asuinrakennuksissa vähimmäistavoitteena (taulukko 2).

Taulukko 2. Kaavamääräyksiä vaikutuksia rakentamiseen (Rakennusteollisuus 2009).

Kaavamääräys 40 dB	Korkea vaatimus. Ulkoseinäarakenteilta vaaditaan hyvää ääneneristävyyttä. Vakiotuotannossa olevia ikkunoita ja ikkunaovia ei voida välttämättä käyttää, vaan vaaditaan erikoisratkaisuja. Asuinhuoneet suositellaan sijoitettavan suojanpuolelle.
Kaavamääräys 35 dB	Keskikorkea vaatimus, jota esiintyy usein. Ikkunoilta ja parvekeovilta vaaditaan korkeampaa ääneneristyskykyä, mikäli seinärakenne on ääneneristävyydeltään vaatimaton (esim. kevytrakenteinen). Asuinhuoneita voidaan sijoittaa myös melulähteen puolelle.
Kaavamääräys 30 dB	Vaatimus, jota olisi suositeltavaa vaatia kaikissa asuinrakennuksissa vähimmäistavoitteena. Mikäli ikkunoiden ja parvekeovien pinta-alasuhde lattiapinta-alan on suuri, ei vaatimus välttämättä täyty tavanomaisilla rakenteilla. Asuinhuoneiden sijoittelu vapaa.

Kaavamerkinnän ja -määräyksen ääneneristävyydellä tarkoitetaan koko tarkasteltavalta julkisivurakenteelta, siinä olevine rakenneosineen, vaadittavaa ulko- ja sisämelun keskiäänitason erotusta eli äänitasoeroa. Vaatimus ei siten tarkoita yksittäistä ikkunaa tai muuta rakenneosaa.

5. JOHTOPÄÄTÖKSET

WSP Finland Oy on selvittänyt laskennallisesti Kuopion Puistokadun ja Kauppakadun kulmauksessa sijaitsevan kohteen ympäristömelutasoja asemakaavamuutosta varten. Tontilla on tarkoitus rakentaa kaksi asumiseen tarkoitettua kerrostaloa. Lisäksi korttelissa sijaitsee lasten päiväkoti jo olemassa olevassa rakennuksessa.

Suunnitelmien mukaiset rakennusmassat estävät osittain melun leviämistä piha-alueelle, mutta rakennusten välisistä aukoista tieliikenteen aiheuttama melu leviää piha-alueelle. Rakennusten väliin sijoitettavilla vähintään 150 cm korkeilla meluseinillä piha-alueen melutasot saadaan laajalla alueella pysymään alle 55 dB ($L_{Aeq,7-22}$) tasolla.

Kaava-alueen rakennusten julkisivuihin kohdistuu korkeimmillaan 68 dB keskiäänitasoja päiväaikaan ja 62 dB keskiäänitasoja yöaikaan. Asemakaavamääräyksessä tulee antaa rakenteiden äänieristävyyttä (äänitasoeroa) koskeva vaatimus $\Delta L = 33$ dB tieliikennemelua vastaan Puistokadunkatujen puoleisille julkisivuille.

Puistokadun puoleiseen julkisivuun kohdistuu yli 65 dB ($L_{Aeq\ 7-22}$) melutaso, myös Torikadun puoleiseen päätyyn ja vastakkaiseen päätyyn kohdistuu yli 62 dB keskiäänitasot. Näille julkisivuille ei ole suositeltavaa rakentaa parvekkeita.

Melutason ohjearvojen soveltamiseen annetun ohjeen mukaan Puistokadun puolelle sijoittuvien asuntojen tulisi avautua myös rakennuksen julkisivun puolelle, jossa ympäristömelulle annetut ohjearvotasot eivät ylity.

6. VIITTEET

Airola 2013: Melun- ja värinäntorjunta maankäytön suunnittelussa – Opas 02/2013. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. www.ely-keskus.fi/julkaisut | www.doria.fi/ely-keskus.

Eurasto, Raimo. Ympäristöministeriö 2005. Ympäristömeludirektiivin täytäntöön panoon liittyvät laskentamallivertailut.

Nordic Council of Ministers 1996: Road Traffic Noise – Nordic Prediction Method. – TemaNord 1996: 525.

Rakennusteollisuus. Betoni. Asuinrakennusten ääniteknikan täydentävä suunnitteluohje. Syyskuu 2009

Valtioneuvoston päätös 993/1992

WSP 2017: Kuopion ja Siilinjärven meluselvitys vuosille 2017 ja 2035. Projekti 307751, 13.10.2017

Ympäristöministeriö 2003. Ympäristöopas 108: Rakennuksen julkisivun ääneneristävyyden mitoittaminen

LIITTEET

Liite 1. Nykytilanteen meluvyöhykekartat

Liite 2. Ennustetilanteen meluvyöhykekartat (ei meluntorjuntaa)

Liite 3. Ennustetilanteen meluvyöhykekartat (meluseinien vaikutusten tarkastelut)

Liite 4. Julkisivuihin kohdistuvat melutasot ennustetilanteessa (3D-kuvat)


Jyväskylässä 19.11.2017





Ilkka Niskanen, FM
WSP Finland Oy





















Kuopion
Puistokadun ja
Kauppakadun
kulmauksen
asemakaava-alueen
meluselvitys

ENNUSTETILANNE V.2035
3D-NÄKYMÄ


Päiväajan keskiäänitasot
LAeq07-22 [dB]



Pohjoismainen tietliikennemelun
laskentamalli: laskentakorkeus 1,5 m




WSP Finland Oy 19.11.2017



Kuopion
Puistokadun ja
Kauppakadun
kulmauksen
asemakaava-alueen
meluselvitys

ENNUSTETILANNE V. 2035
3D-NÄKYMÄ


Yöajan keskiäänitasot
LAeq22-07 [dB]



Pohjoismainen tiejiikennemelun
laskentamalli: laskentakorkeus 1,5 m



WSP Finland Oy 19.11.2017



LIITE 7.1

laaja kohderaportti

Kuopion kulttuurihistoriallinen museo

KUOPIO

MULTIMÄKI


VOIPORTTI



Voiportti Puistokadun ja Tulliportinkadun risteyksestä kuvattuna. (Aada Mustonen 24.11.2017)



Voiportti Tulliportinkadun puolelta kuvattuna. (Aada Mustonen 24.11.2017)



id:	200551
kunta:	Kuopio
kylä:	Multimäki
kiinteistötunnus:	297-4-11-1
sijainti:	Tulliportinkatu 52, Puistokatu 23
tyyppi:	ei määriteltä
ajoitus:	1918-1944
ajoitusselite:	1927

luokitus: *3/3
arvotus: paikallisesti arvokas
inventoija: Aada Mustonen
inventointipvm: 06.11.2017

kuvaus:

Niin kutsuttu Voiportti sijaitsee Tulliportinkadun ja Puistokadun risteyksessä. Aumakattoinen sileärapattu rakennus edustaa 1920-luvun klassismia frontonaiheineen, kattolyhtyineen ja ovaalinmuotoisine ornamentteineen. Aiemmin liiketiloina ja tuotantolaitoksena palvellut rakennus on ollut pidempään toimistokäytössä sekä painatuskeskuksen tiloina.

Vinkkelimallisen rakennuksen pidempi pääjulkisivu on Puistokadun puolella. Lyhyempi siipiosa sijaitsee sisäpihan puolella, ja siinä on kahden maanpäällisen kerroksen sekä ullakkokerroksen lisäksi kellarikerros. Pihan puoli on ensimmäisestä kerroksesta verhottu osin tummanruskealla klinkkerilaatalla. Rakennuksen pääsisäänkäynnit ovat Tulliportinkadun puoleisessa päädyssä ja pihan puoleisella itäisivulla, jossa on rakennusrungosta ulkoneva porraskäytävä. Sen vieressä rakennuksen nurkassa on tavarahissi. Lisäksi pihan puolella rakennuksen molemmissa päissä on frontonien kohdalla porraskäytävät.

historia:

Rakennusmestari Hannes Väänäsen suunnittelema rakennus on valmistunut vuonna 1927. Se rakennettiin alun perin Kuopion autokeskukselle, jonka tarpeisiin tuli rakennuksen molempiin kerroksiin avointa autohallitilaa. Rakennuksen siirryttyä Kuopion karjanmyyntiosuuskunnalle vuonna 1930 sisätilat jaettiin väliseinillä. Pihan puoleinen rungosta ulkoneva porraskäytävä ja tavarahissi rakennettiin 1940-luvun alussa. Lihanjalostuslaitos toimi rakennuksessa 1950-luvun alkuun saakka, jolloin se siirsi toimintansa keskustasta Likolahteen. Tämän jälkeen rakennukseen tehtiin muutospiirustukset, joissa tilat jaettiin osin asunnoiksi ja osin Valiolle voimaa ja juuston varastointiin ja käsittelyyn, mistä nimi "Voiportti" juontaa juurensa. Sitten toimistotiloiksi muutetussa rakennuksessa ovat toimineet 1970-luvulta Kuopion kaupungin painatuskeskus ja 1970-1980-luvuilla rakennusvalvontavirasto. 2000-luvulla rakennuksessa on toiminut painatuskeskuksen ja useiden yhdistysten lisäksi mm. Ruotsin konsulaatti ja asukastupa. Viimeisimmät muutokset vuodelta 2009 suunnitteli Eero Koivisto. Tulliportinkadun puolella Voiportissa kiinni ollut yksikerroksinen 1920-luvun alun asuinrakennus on purettu vuonna 2007 tai 2008.

suojelutilanne:

Kohteella on yleiskaavassa SR2-merkintä (säilytettävä rakennus).

Kuopion kulttuuriympäristöstrategian toimenpidesuosituksessa kehoitetaan kiinnittämään huomiota entisen Paloaseman ympäristön Puistokadun puoleisten rakennusten julkisivuihin sekä Tulliportinkadun puolen eheyttämiseen. Mahdollinen täydennysrakentaminen on sopeutettava ympäristöön ja säilytettäviin rakennuksiin. Rakennusten korjauksessa tulee huomioida 1920-luvun klassismin piirteet ja asemakaavaa muutetaan vastaamaan säilytystavoitteita.

arviointi:

Voiportin rakennus on rakennushistoriallisesti, historiallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokas. Kohde edustaa viereisen poliisi- ja paloaseman tavoin 1920-luvun klassismia. Yhdessä rakennukset muodostavat arkkitehtonisesti ja kaupunkikuvallisesti merkittävän saman aikakauden kokonaisuuden. Voiportilla on monivaiheinen historia liike-, tuotanto- ja toimistorakennuksena, minkä johdosta sisätilat ovat kokeneet useita muutoksia. Pääjulkisivut ovat kuitenkin säilyttäneet ominaispiirteensä hyvin.

lähteet:

Kuopion kaupunginarkisto, rakennusluvut.

Rieki, Helena. Kuopion kaupungin rakennushistoria. Kaupungin rakentamisvaiheita vuodesta 1875. Kuopion historia 6. Kuopio 2005. s. 553

Ruotsalainen, Kimmo. Kuopio. Kulttuurihistorialliset rakennuskohteet. Inventointi. 30.06.1990. YK / 1991:1. Kaavoitusosasto / Yleiskaavatoimisto. Kohde 74: "Voiportti", toimistotalo.

Kuopion kulttuuriympäristö - Strategia ja hoito-ohjeet. Kuopio 2008. s. 50-51

VOIPORTTI



Voioportti pohjoispuolelta Tulliportinkadulta kuvattuna. (Aada Mustonen 24.11.2017)



Voioportin Puistokadun puoleinen länsisivu. (Aada Mustonen 24.11.2017)

id: 300787
 rakennustunnus: 10726
 rakennustyyppi: myymälä- ja liikerakennukset
 alkup. käyttö: 119 muut myymälärakennukset
 nyk. käyttö: 151 toimistorakennukset
 ajoitus: 1927
 suunnittelija: Hannes Väänänen
 kerrosluku: (1)+2+(1)
 perustus: luonnonkivi
 runko: tiili
 vuoraus: sileärappaus, klinkkerilaatta
 ulkoväri: beige, valkoinen, vaaleanharmaa, tummanruskea, kateväri tummanpunainen
 kattomuoto: aumakatto
 kate: pelti
 ikkunat: ei täytetty

sisätilat:

Kuvaliitteen pohjapiirroksat havainnollistavat rakennuksen eri kerroksiin eri aikakausina tehtyjä keskeisiä muutoksia.

kohteen kuvalistausraportti**Kuopion kulttuurihistoriallinen museo**

**KUOPIO
MULTIMÄKI
VOIPORTTI**



kuvateksti: Voiporin talo Puistokadun
ja Tulliporinkadun
risteyksestä
kuvattuna.

kuvalaji: tunnuskuva

kuvaaja: Aada Mustonen

kuvausaika: 24.11.2017



kuvateksti: Voiporin talo
Tulliporinkadun
puolelta kuvattuna.

kuvalaji: tunnuskuva

kuvaaja: Aada Mustonen

kuvausaika: 24.11.2017



kuvateksti: Valion talo eli
Voiporin talo vuonna
1952.

kuvalaji: tunnuskuva

kuvaaja: Jälänne K U /
Kuopion
kulttuurihistoriallinen
museo

kuvausaika: 12.11.1957



kuvateksti: Vanha kuva
Voiportista. Kuva
otettu
Painatuskeskuksen
seinällä olleesta
kuvasta.

kuvalaji: tunnuskuva

kuvaaja:

kuvausaika:



kuvateksti: Kuva otettu
Painatuskeskuksen
seinällä olleesta
vanhasta kuvasta.
Näkymä
Painatuskeskuksen
ikkunasta sisäpihalle.
Tulliportinkadun
varrella Voiportissa
kiinni ollut
asuinrakennus on
sittemmin purettu.

kuvalaji: tunnuskuva

kuvaaja:

kuvausaika:



kuvateksti: Näkymä
Painatuskeskuksen
ikkunasta sisäpihalle
vuonna 2017.

kuvalaji: tunnuskuva

kuvaaja: Aada Mustonen

kuvausaika: 24.11.2017




kuvateksti: Alkuperäinen
julkisivupiirros
vuodelta 1927.
Vasemmanpuoleinen,
vuonna 2007 tai
2008 purettu
rakennus, on
rakennettu aiemmin.

kuvalaji: rakennuspiirros

kuvaaja:

kuvausaika:



kuvateksti: Puistokadun
puoleisen länsisivun
alkuperäinen
julkisivupiirros.

kuvalaji: rakennuspiirros

kuvaaja:

kuvausaika:



kuvateksti: Muutospiirustus
vuodelta 1930.

kuvalaji: rakennuspiirros

kuvaaja:

kuvausaika:

Kuopion kulttuurihistoriallisen museon Kioski-sovellus www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu

rakennuksen kuvalistausraportti

Kuopion kulttuurihistoriallinen museo

KUOPIO
MULTIMÄKI
VOIPORTTI
VOIPORTTI



kuvateksti: Voiporin Puistokadun puoleinen
Tulliportinkadulta kuvattuna.

kuvalaji: tunnuskuva

kuvaaja: Aada Mustonen

kuvausaika: 24.11.2017



kuvateksti: Voiporin Puistokadun puoleinen
länsisivu.

kuvalaji: tunnuskuva

kuvaaja: Aada Mustonen

kuvausaika: 24.11.2017



kuvateksti: Voiporin Puistokadun puoleinen
kuvattuna.

kuvalaji: tunnuskuva

kuvaaja: Aada Mustonen


kuvausaika: 14.11.2017




kuvateksti: Voiportin pihanpuoleinen itäsivu
Hatsalankadulta kuvattuna.
kuvalaji: tunnuskuva
kuvaaja: Aada Mustonen
kuvausaika: 24.11.2017




kuvateksti: Sisäpihan puoleinen nurkka.
kuvalaji: tunnuskuva
kuvaaja: Aada Mustonen
kuvausaika: 14.11.2017



kuvateksti: Alkuperäinen pohjapiirros Kuopion
autokeskuksen kellarikerroksesta
vuodelta 1927.
kuvalaji: rakennuspiirros
kuvaaja:
kuvausaika:



kuvateksti: Muutospiirustus kellarikerroksesta
vuodelta 1930.
kuvalaji: rakennuspiirros
kuvaaja:
kuvausaika:




kuvateksti: Kuopion kaupungin Tilakeskuksen tilakartta Voiporin kellarikerroksesta (2016).

kuvalaji: pohjakuva

kuvaaja:

kuvausaika:




kuvateksti: Alkuperäispiirros Kuopion autokeskuksen ensimmäisestä kerroksesta vuodelta 1927.

kuvalaji: rakennuspiirros

kuvaaja:

kuvausaika:




kuvateksti: Muutospiirustus lihanjalostuslaitoksen tarpeisiin vuodelta 1930. Ensimmäinen kerros.

kuvalaji: rakennuspiirros

kuvaaja:

kuvausaika:




kuvateksti: Ensimmäisen kerroksen muutospiirustus Valion tarpeisiin vuodelta 1956.

kuvalaji: tunnuskuva

kuvaaja:

kuvausaika:




kuvateksti: Kuopion kaupungin Tilakeskuksen tilakartta Voiportin ensimmäisestä kerroksesta (2016).

kuvalaji: pohjakuva

kuvaaja:

kuvausaika:




kuvateksti: Alkuperäispiirros Kuopion autokeskuksen toisesta kerroksesta vuodelta 1927.

kuvalaji: rakennuspiirros

kuvaaja:

kuvausaika:



kuvateksti: Muutospiirustus lihanjalostuslaitoksen tarpeisiin vuodelta 1930. Toinen kerros.

kuvalaji: rakennuspiirros

kuvaaja:

kuvausaika:




kuvateksti: Toisen kerroksen muutospiirustus asuintiloiksi ja Valion tiloiksi vuodelta 1956.

kuvalaji: tunnuskuva

kuvaaja:

kuvausaika:




kuvateksti: Kuopion kaupungin Tilakeskuksen tilakartta Voiporin toisesta kerroksesta (2016).

kuvalaji: pohjakuva

kuvaaja:

kuvausaika:




kuvateksti: Alkuperäispiirros ullakkokerroksesta vuodelta 1927.

kuvalaji: rakennuspiirros

kuvaaja:

kuvausaika:




kuvateksti: Muutospiirros ullakkokerroksesta vuodelta 1930.

kuvalaji: rakennuspiirros

kuvaaja:

kuvausaika:




kuvateksti: Ullakkokerroksen muutospiirustus vuodelta 1956.

kuvalaji: rakennuspiirros

kuvaaja:

kuvausaika:



kuvateksti: Kuopion kaupungin Tilakeskuksen tilakartta ullakkokerroksesta.

kuvalaji: pohjakuva

kuvaaja:

kuvausaika:



kuvateksti: Näkymä kellariin johtavasta portaasta 004.

kuvalaji: tunnuskuva

kuvaaja: Aada Mustonen

kuvausaika: 24.11.2017



kuvateksti: Kellarikerros: varastohuone 006, vanhoja uuneja.

kuvalaji: tunnuskuva

kuvaaja: Aada Mustonen

kuvausaika: 24.11.2017



kuvateksti: Kellarikerros: ilmastointikonehuone/kaukolämpöhuone 009.

kuvalaji: tunnuskuva

kuvaaja: Aada Mustonen

kuvausaika: 24.11.2017



kuvateksti: Pihan puoleisen sisäänkäynnin porrashuone 136.

kuvalaji: tunnuskuva

kuvaaja: Aada Mustonen

kuvausaika: 14.11.2017



kuvateksti: 1 krs: toimistohuone 113.

kuvalaji: tunnuskuva

kuvaaja: Aada Mustonen

kuvausaika: 24.11.2017



kuvateksti: 1 krs: näkymä käytävästä 143b kohti käytävää 138.

kuvalaji: tunnuskuva

kuvaaja: Aada Mustonen

kuvausaika: 24.11.2017



kuvateksti: 1 krs: toimistohuone 119.

kuvalaji: tunnuskuva

kuvaaja: Aada Mustonen

kuvausaika: 24.11.2017



kuvateksti: 1 krs: käytävä 126.

kuvalaji: tunnuskuva

kuvaaja: Aada Mustonen

kuvausaika: 24.11.2017



kuvateksti: 2 krs: näkymä käytävästä 225 kohti eteistä 221 ja painosalia 222.

kuvalaji: tunnuskuva

kuvaaja: Aada Mustonen

kuvausaika: 24.11.2017



kuvateksti: 2 krs: toimistohuone latomon vieressä.

kuvalaji: tunnuskuva

kuvaaja: Aada Mustonen

kuvausaika: 24.11.2017



kuvateksti: 2 krs: toimistohuone 208.

kuvalaji: tunnuskuva

kuvaaja: Aada Mustonen

kuvausaika: 24.11.2017



kuvateksti: 2 krs: näkymä painosalista 1 kohti
painosalia 2.

kuvalaji: tunnuskuva

kuvaaja: Aada Mustonen

kuvausaika: 24.11.2017



kuvateksti: 2 krs: painosali 2 (209).

kuvalaji: tunnuskuva

kuvaaja: Aada Mustonen

kuvausaika: 24.11.2017



kuvateksti: 2 krs: näkymä painosalista 209 kohti
painosalia 210.

kuvalaji: tunnuskuva

kuvaaja: Aada Mustonen

kuvausaika: 24.11.2017



kuvateksti: 2 krs: painosalin 2012 perähuone
sisäpihan puolella.

kuvalaji: tunnuskuva

kuvaaja: Aada Mustonen

kuvausaika: 24.11.2017



kuvateksti: Ullakkokerros: AA-kerhon tila (313).

kuvalaji: tunnuskuva

kuvaaja: Aada Mustonen

kuvausaika: 24.11.2017



kuvateksti: Ullakkokerros: eteisaula 321.

kuvalaji: tunnuskuva

kuvaaja: Aada Mustonen

kuvausaika: 24.11.2017



kuvateksti: Ullakkokerros: toimisto 319.

kuvalaji: tunnuskuva

kuvaaja: Aada Mustonen

kuvausaika: 24.11.2017



kuvateksti: Ullakkokerros: päätyvarasto 302.

kuvalaji: tunnuskuva

kuvaaja: Aada Mustonen

kuvausaika: 24.11.2017



kuvateksti: Ullakkokerros: kylmäullakko 307.

kuvalaji: tunnuskuva

kuvaaja: Aada Mustonen

kuvausaika: 24.11.2017



kuvateksti: Ullakkokerros: porras 323, näkymä alas kohti toista kerrosta.

kuvalaji: tunnuskuva

kuvaaja: Aada Mustonen

kuvausaika: 24.11.2017

Kuopion kulttuurihistoriallisen museon Kioski-sovellus www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu

LIITE 7.2

Suomen rakennuskulttuurin yleisluettelo		Kuopion kaupunki	
Kohdeinventointilomake		Lomakepohja Museovirasto	
1. Lääni	Itä-Suomi		
2. Kunta	Kuopio		
3. Kohde	Kuopion Opiskelija-asunnot, toimisto ja piharakennus		
4. Kylä/RNo			
5. Kaup.osa/Kortteli/	4-11-3		
6. Kohdetyyppi			
7. Peruskartta/ koordin			
8. Osoite	Torikatu 15-17, Kuopio		
9. Omistaja ja omistajan osoite	Kuopion kaupunki / Kuopas		
10. Rakennuksen kuvaus			
Rakennus nro	1	2	
Nyk.käyttö	toimisto- ja asuin rakennuksia	toimisto- ja asuin rakennuksia	
Alkup.käyttö	asuinrakennuksia	asuinrakennuksia	
Rak.aika	v. 1897 (Torikatu 17)	(v. 1902) Torikatu 15	
Suunnittelija	A. Vepsäläinen	S. Kokkonen	
Kerrosluku			
Perusta			
Runko	puu	puu	
Kattomuoto			
Kate			
Vuoraus			
Ulkoväri			
Kunto			
Erityispiirteet			
11. Rakennushistoria			
Alun perin asuin rakennuksia, jotka korjaustöissä muutettu toimistotiloiksi ja opiskelija-asunnoiksi. Piharakennus (varastot, huussit, kellarit, eläintallit) on kunnostettu varasto ja liiketiloiksi. Kohteissa on alkuperäiset runkorakenteet ja ulkoasun peruspiirteet.			
12. Lähiympäristö			
13. Säilymisedellytykset (uhkatekijät, kaavallinen tms. tilanne, päätökset)			
14. Luettelointiperuste			
15. Rakennushist.			
16. Historiallinen			
17. Maisemallinen			
18. Ote peruskartasta tai asemapiirros		19. Pohjapiirros tai tietoja sisätiloista	
20. Valokuvat			

21. Lähteet (kirjallisuus, piirustukset, asiakirjat)	
Kuopio kulttuurihistorialliset rakennuskohteet, YK/1991:1, Kimmo Ruotsalainen.	
22. Liitteet	
23. Suullisia tietoja antanut	
24. Lomakkeen täyttäjä ja päiväys	Tarja Martikainen 6.10.2006

U:\Maankayt\Keskustan rakennusinventoinnit\Kohdeinventointilomake.doc

LIITE 7.3

Suomen rakennuskulttuurin yleisluettelo		Kuopion kaupunki	
Kohdeinventointilomake		Lomakepohja Museovirasto	
1. Lääni	Itä-Suomi		
2. Kunta	Kuopio		
3. Kohde	Leikkikoulu		
4. Kylä/RNo			
5. Kaup.osa/Kortteli/	4-22-5		
6. Kohdetyyppi			
7. Peruskartta/ koordin			
8. Osoite	Kauppakatu 61, Kuopio		
9. Omistaja ja omistajan osoite	Kuopion kaupunki		
10. Rakennuksen kuvaus			
Rakennus nro	1		
Nyk.käyttö	Leikkikoulu		
Alkup.käyttö	asuinrakennus		
Rak.aika	1900		
Suunnittelija			
Kerrosluku	1 (+1)		
Perusta			
Runko	puu		
Kattomuoto			
Kate			
Vuoraus			
Ulkoväri			
Kunto			
Erityispiirteet			
11. Rakennushistoria			
Alun perin asuinrakennus, sisätiloissa muutoksia. Liittyy Puistokadun kokonaismiljööseen.			
12. Lähiympäristö			
13. Säilymisedellytykset (uhkatekijät, kaavallinen tms. tilanne, päätökset)			
14. Luettelointiperuste			
15. Rakennushist.			
16. Historiallinen			
17. Maisemallinen			
18. Ote peruskartasta tai asemapiirros		19. Pohjapiirros tai tietoja sisätiloista	
20. Valokuvat			
21. Lähteet (kirjallisuus, piirustukset, asiakirjat)			
Kuopio kulttuurihistorialliset rakennuskohteet, YK/1991:1, Kimmo Ruotsalainen.			

22. Liitteet	
23. Suullisia tietoja antanut	
24. Lomakkeen täyttäjä ja päiväys	Tarja Martikainen 6.10.2006

U:\Maankayt\Keskustan rakennusinventoinnit\Kohdeinventointilomake.doc

LIITE 7.4

kohderaportti

Kuopion kulttuurihistoriallinen museo

Kuopion keskustan ja lähiympäristön modernin rakennusperinnön inventointi

KUOPIO

MULTIMÄKI


TORIKATU 18, ASUNTO OY SAVON KULMA



Rakennusten pohjoissivut ja itäpäädyt Torikadulta kuvattuna. (Aada Mustonen 29.4.2015)



Näkymä Hatsalankadulta kohti pohjoista. (Aada Mustonen 29.4.2015)



id:	200056
kunta:	Kuopio
kylä:	Multimäki
kiinteistötunnus:	297-4-22-2
sijainti:	Torikatu 18
tyyppi:	asuinrakentaminen

ajoitus: 1945-1974
ajoitusselite: 1949, 1953
luokitus: ei määritelty
arvotus: ei määritelty
inventoija: Aada Mustonen
inventointipvm: 26.06.2015

kohteen sisältämät rakennukset:

Kerrostalo

Piharakennus

kuvaus:

Kohde sijaitsee Torikadun ja Hatsalankadun kulmatontilla. Se koostuu Torikadun varrella sijaitsevasta kolmikerroksisesta asuin- ja liikekerrostalosta ja Hatsalankadun puoleisesta kaksikerroksisesta asuin-, toimisto- ja varastorakennuksesta. Rakennusten väliin jää aidattu piha-alue.

historia:

Kohteen kaksikerroksinen piharakennus on valmistunut vuonna 1949 Vesi- ja lämpöjohtoliike Hyvösen asuin- ja työpajarakennukseksi. Rakennuksen suunnitteli arkkitehti A. S. Sandelin. Ensimmäiseen kerrokseen tuli toimisto-, työ- ja varastotiloja sekä autotalli, toiseen kerrokseen johtajan asunto ja kellarikerrokseen varastotiloja sekä saunatilat.

Kolmikerroksinen asuin- ja liikekerrostalo valmistui tontin pohjoissivulle Torikadun varteen vuonna 1953 kaupunginarkkitehti Seppo Ruotsalaisen suunnitelmin. Ensimmäiseen eli katutasen kerrokseen tuli itäpäätyyn Hyvösen toimistotilat sekä näyteikkunallinen näyttely- ja myyntihalli ja länsipäätyyn yksiö sekä kolmen auton autotalli. Toiseen kerrokseen suunniteltiin toimistohuoneita, lääkärin vastaanottohuoneisto sekä yksiö ja kaksio. Kolmanteen kerrokseen suunniteltiin kolmio sekä suurikokoinen seitsemän huoneen asunto. Kellarikerrokseen tuli varastotilaa, teknisiä tiloja ja arkisto, ullakkokerrokseen tuli varastotilaa, saunatilat ja pyykinkuivatustilat.

Inventointihetkellä osoitteessa toimii Kuopion kaupungin Kuntatekniikkaliikelaitoksen kunnossapitoyksikkö, Kuopio tanssii ja soi -festivaali sekä Kuopion kulttuuritoimi.

arviointi:

Kahden kaupunginarkkitehdin 1940- ja 1950-lukujen vaihteessa suunnittelema asuin-, liike- ja toimistorakennuskokonaisuus edustaa rakennusajalleen tyypillistä arkkitehtuurityyliä. Kokonaisuus on säilynyt liiketilojen näyteikkunoiden muutoksia lukuun ottamatta alkuperäisessä asussa.

lähteet:

Kuopion kaupunginarkisto, rakennusluvut.

Keski-Suomen museon Kioski-sovellus www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu

rakennusraportti

Kuopion kulttuurihistoriallinen museo

Kuopion keskustan ja lähiympäristön modernin rakennusperinnön inventointi

KUOPIO

MULTIMÄKI

TORIKATU 18, ASUNTO OY SAVON KULMA


KERROSTALO



Pohjoissivu ja länsipääty Torikadun varrelta kuvattuna. (Aada Mustonen 29.4.2015)



Päärakennuksen länsipääty ja eteläinen takasivu Puistokadulta käsin kuvattuna. (Aada Mustonen 29.4.2015)



id: 300166
kunta: Kuopio
kylä: Multimäki
kohde: Torikatu 18, Asunto Oy Savon Kulma

rakennustyyppi: asuin- ja liikerakennukset
alkup. käyttö: 039 muut asuinkerrostalot
nyk. käyttö: 039 muut asuinkerrostalot
ajoitus: 1953
suunnittelija: Seppo Ruotsalainen
kerrosluku: (1)+3+(1)
perustus: betoni
runko: tiili
vuoraus: seinissä rappaus, liiketilan kohdalla klinkkeri
ulkoväri: keltainen
kattomuoto: harjakatto
kate: pelti

Keski-Suomen museon Kioski-sovellus www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu

rakennusraportti

Kuopion kulttuurihistoriallinen museo

Kuopion keskustan ja lähiympäristön modernin rakennusperinnön inventointi

KUOPIO

MULTIMÄKI

TORIKATU 18, ASUNTO OY SAVON KULMA


PIHARAKENNUS



Hatsalankadun puoleinen itäsiivu. (Aada Mustonen 29.4.2015)



Näkymä Hatsalankadun varrelle Torikadun suunnalta. (Aada Mustonen 29.4.2015)



id:	300167
kunta:	Kuopio
kylä:	Multimäki
kohde:	Torikatu 18, Asunto Oy Savon Kulma
rakennustyyppi:	hallinto- ja toimistorakennukset

alkup. käyttö:	013 muut erilliset pientalot
nyk. käyttö:	013 muut erilliset pientalot
ajoitus:	1949
suunnittelija:	Arkkitehti A. S. Sandelin
kerrosluku:	(1)+2
perustus:	betoni
runko:	tiili
vuoraus:	rappaus, punatiili
ulkoväri:	keltainen, tiilenpunainen
kattomuoto:	pulpettikatto
kate:	pelti

Keski-Suomen museon Kioski-sovellus www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu

LIITE 7.5

kohderaportti

Kuopion kulttuurihistoriallinen museo

KUOPIO

MULTIMÄKI


KAUPPAKATU 59-61, PÄIVÄKODIT



Kohde sijaitsee Kauppakadun ja Puistokadun kulmatontilla. Etualalla vasemmalla Kauppakatu 61 ja taaempana oikealla Kauppakatu 59. (Aada Mustonen 23.6.2016)



Kohde Kauppakadulta nähtynä. Etualalla Kauppakatu 59 ja taaempana puiden takana Kauppakatu 61. (Aada Mustonen 23.6.2016)



taustakartta Maanmittauslaitos WMTS 2017

id:	200311
kunta:	Kuopio
kylä:	Multimäki
kiinteistötunnus:	-4-22-5 (ent.4-22-3, 217)
sijainti:	Kauppakatu 59-61
tyyppi:	asuinrakentaminen

ajoitus: 1864-1917
ajoitusselite: 1895, 1900
luokitus: *2-3/3
arvotus: paikallisesti arvokas
inventoija: Aada Mustonen
inventointipvm: 17.06.2016

kohteen sisältämät rakennukset:

Kauppakatu 59, Kuopion Steinerpäiväkotikatu Pikku-Saima

Kauppakatu 61, Kuopion saksalainen päiväkotikatu

kuvaus:

Hatsalankadun, Kauppakadun ja Puistokadun rajaamalla tontilla sijaitsevat kaksi puurakennusta. Puistokadun ja Kauppakadun kulmassa vinkkelimallisessa rakennuksessa toimivat Kuopion saksalainen päiväkotikatu ja Pikku Pietarin päiväkotikatu. Kauppakadun ja Hatsalankadun kulmassa sijaitseva pitkänmallinen rakennus on Kuopion Steinerpäiväkotikatu Pikku-Saiman käytössä. Korttelin pohjoispuolella on kaksi kivirakenteista 1940- ja 1950- luvun rakennusta sekä pysäköintialue. Päiväkotirakennusten pihapiirit on rajattu toisistaan ja ympäristöstä puurakenteisilla aidoilla.

historia:

Rakennukset on alun perin rakennettu asuinrakennuksiksi 1800-luvun loppupuolella. Vuonna 1970 ne on otettu kaupungin terveydenhuoltopalveluiden käyttöön. Päiväkotitoiminta on alkanut rakennuksissa 1980-luvun lopulla. (Tarkemmat historiatiedot rakennustasolla).

suojelutilanne:

Alue on vuonna 2016 asemakaavoituksen alaisena. Edellisessä kaavassa vuodelta 1986 Kauppakatu 61 on määritelty sr-1 -kohteeksi. Kauppakatu 59:llä ei ole kaavassa suojelumerkintää.

Yleiskaavassa vuodelta 2001 molemmilla rakennuksilla on suojelumerkintä SR-1.

arviointi:

Yhtenäinen ja ominaispiirteiltään melko hyvin säilynyt 1800-luvun lopun puurakennusten kokonaisuus sijaitsee kaupunkikuvallisesti keskeisellä paikalla ja liittyy laajemmin Puistokadun varren puutalokokonaisuuteen.

Kauppakatu 61 vuodelta 1900 on rakennuksista ulkoasultaan koristeellisempi. Sen hyvin säilyneissä julkisivuissa on piirteitä nikkari- ja kertaustyyleistä. Vaatimattomampi Kauppakatu 59 ei ole alkuperäisasussa ja ilmeisesti joitakin alkuperäisiä koristeellisia piirteitä on tuhoutunut julkisivujen lautavyöhykeverhouksen uusimisen yhteydessä. Detaljointia on yhä jäljellä ikkunoissa.

Lukuisien käyttötarkoituksuu muutosten johdosta kummankaan rakennuksen sisätilat eivät ole alkuperäisasussa, mutta vanhoja kaakeli- ja pönttöuuneja sekä joitakin paksuja kattolistoja on säilynyt.

lähteet:

Kuopion kaupunginarkisto, rakennusluvat.

Suulliset tiedot:

Jaana Kohvakka, varhaiskasvattaja, Kuopion Steinerpäiväkotikatu Pikku-Saima. Haastateltu 23.6.2016.

Mirkka von Bremen-Rahunen, varhaiskasvattaja, Kuopion saksalainen päiväkotikatu. Haastateltu 23.6.2016.

Keski-Suomen museon Kioski-sovellus www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu

rakennusraportti

Kuopion kulttuurihistoriallinen museo

KUOPIO

MULTIMÄKI

KAUPPAKATU 59-61, PÄIVÄKODIT


KAUPPAKATU 59, KUOPION STEINERPÄIVÄKOTI PIKKU-SAIMA



Eteläsivu Kauppakadun varrella. (Aada Mustonen 23.6.2016)



Pihapiiri. (Aada Mustonen 23.6.2016)



taustakartta Maanmittauslaitos WMTS 2017

id:	300506
kunta:	Kuopio
kylä:	Multimäki
kohde:	Kauppakatu 59-61, päiväkodit
rakennustunnus:	292
rakennustyyppi:	asuinrakennukset

alkup. käyttö:	011 yhden asunnon talot
nyk. käyttö:	231 lasten päiväkodit
ajoitus:	1895
suunnittelija:	P. J. Pitkänen
kerrosluku:	1+(1)
perustus:	kivi
runko:	hirsi
vuoraus:	vöyhykelautavuoraus
ulkoväri:	keltainen, valkoinen
kattomuoto:	harjakatto
kate:	pelti
ikkunat:	T-ikkunat

kuvaus:

Kohde sijaitsee Kauppakadun ja rännikatuna toimivan Hatsalankadun kulmassa. Kiviperustalla seisova yksikerroksinen hirsirakennus on verhoiltu keltaiseksi vyöhykelautavuorauksella ja harjamallinen katto on pellitetty. Rakennus on pääväritykseltään tummankeltainen ja yksityiskohdat ovat valkoiset. Kauppakadun puoleisella eteläsivulla on T-ikkunoiden rivistö. Molemmissa päädyissä on kuusiruutuinen ullakkoikkuna ja yksi T-ikkuna. Katoksellinen pääsisäänkäynti sijaitsee ihanpuoleisen pohjoissivun keskiosaan ja sinne johtavat sekä portaat että pitkä invaramppi. Sisäänkäynnin oikealla puolella on kolme kylpyhuonetiloja valaisevaa pienempää yläikkunaa, muutoin ikkunat ovat myös tällä sivulla T-mallisia. T-ikkunoiden vuorilaudoissa on hillittyä koristeellisuutta.

historia:

Kauppakatu 59 on valmistunut 1895 ja sen on suunnitellut kuopiolainen rakennusmestari P. J. Pitkänen. Rakennuksessa on alun perin ollut neljä asuntoa joista länsipäädyn kahden kamarin, salin, kettiön ja eteisen käsittävä asunto oli suurin. Kolme muuta huoneistoa käsittivät kamarin ja keittiön. Kaikilla asunnoilla oli alun perin oma ulkokuisti ja portaat jotka on sittemmin purettu. Ullakolle oli käynti rakennuksen keskiosasta ja pohjoispuolelta itäpäädyn asunnon sisäänkäynnin portaikosta. Pihan pohjoisosassa on ollut hirsi- tai lautarakenteinen pitkänmallinen ulkohuonerakennus joka on sittemmin purettu.

Vuonna 1970 Kauppakatu 59 on muutettu kotisairaanhoidokeskukseksi. Vanha ulkorakennus purettiin ja sen paikalle rakennettiin autopaikkoja sekä vuonna 1975 autotalli- ja varastorakennus. Päärakennus verhoiltiin vyöhykelaudoituksella sekä sen katto uusittiin. Pihasisivun erilliset sisäänkäynnit korvattiin yhdellä keskelle sijoitetulla sisäänkäynnillä invaramppeineen. Sisätiloissa seinät levytettiin, rakennuksen keskelle tehtiin käytävä ja osa vanhoista uuneista purettiin. Vuonna 1975 on haettu lupaa julkisivuväriytyksen uusimiseksi ruskeaksi valkoisilla ja tummanruskeilla yksityiskohdilla. Suunnitelman toteutumisesta ei ole varmuutta. Rakennuksen julkisivuväritys on uusittu jälleen vuonna 1982 jolloin se ilmeisesti sai nykyisen tummankeltaisen ja yksityiskohdiltaan valkoisen ja ruskean väriytyksen.

Päiväkotitoiminta on alkanut rakennuksessa 1980-luvun lopulla, jolloin siinä aloitti Kuopion steinerpäiväkotikoti Pikku-Saima. Julkisivuja on maalattu jälleen 2000-luvulla sekä ikkunat ja katto uusittu. 2000-luvulla rakennukseen on tehty mittava alapohjan ja lattioiden remontti. Sisätiloissa on säilynyt neljä vanhempaa kaakeliuunia sekä kaksi pönttöuunia.

sisätilat:

Rakennuksen sisätilat eivät ole alkuperäisessä asussa. Ilmeisesti virastoksi muuttamisen yhteydessä 1970-luvulla seinät levytettiin, rakennuksen keskelle tehtiin käytävä ja osa vanhoista uuneista purettiin. Sisätiloissa on kuitenkin säilynyt neljä vanhempaa kaakeliuunia sekä kaksi pönttöuunia.

lähteet:

Jaana Kohvakka, varhaiskasvattaja, Kuopion Steinerpäiväkotikoti Pikku-Saima. Haastateltu 23.6.2016.

Kuopion kaupunginarkisto, rakennusluvut.

rakennuksen kuvalistausraportti

Kuopion kulttuurihistoriallinen museo

KUOPIO

MULTIMÄKI

KAUPPAKATU 59-61, PÄIVÄKODIT

KAUPPAKATU 59, KUOPION STEINERPÄIVÄKOTI PIKKU-SAIMA



kuvateksti: Eteläsivu
Kauppakadun
varrella.

kuvalaji: tunnuskuva

kuvaaja: Aada
Mustonen

kuvausaika: 23.6.2016



kuvateksti: Pihapiiri.

kuvalaji: tunnuskuva

kuvaaja: Aada
Mustonen

kuvausaika: 23.6.2016



kuvateksti: Pihanäkymä
rakennuksen
edestä
kuvattuna.
Autotalli 1970-
luvulta ja sen
takana
viereisellä
tontilla
sijaitsevan
1940-luvun
rakennuksen
takaseinä.

kuvalaji: tunnuskuva

kuvaaja: Aada
Mustonen

kuvausaika: 23.6.2016



kuvateksti: Länsipääty
Saksalaisen
päiväkodin
pihalta
kuvattuna.
kuvalaji: tunnuskuva
kuvaaja: Aada
Mustonen
kuvausaika: 23.6.2016



kuvateksti: Itäpääty
Hatsalankadun
puolella.
kuvalaji: tunnuskuva
kuvaaja: Aada
Mustonen
kuvausaika: 23.6.2016



kuvateksti: Pääjulkisivu ja
itäpääty
Kauppakadun
ja
Hatsalankadun
risteyksestä
kuvattuna.
kuvalaji: tunnuskuva
kuvaaja: Aada
Mustonen
kuvausaika: 23.6.2016



kuvateksti: Näkymä
käytävästä
kohti itäpäätyä.
kuvalaji: tunnuskuva
kuvaaja: Aada
Mustonen
kuvausaika: 23.6.2016



kuvateksti: Keittiö
länsipäädyssä.
kuvalaji: tunnuskuva

kuvaaja: Aada
Mustonen
kuvausaika: 23.6.2016



kuvateksti: Länsipäädyn
huoneet
Kauppakadun
puolella.
kuvalaji: tunnuskuva
kuvaaja: Aada
Mustonen
kuvausaika: 23.6.2016



kuvateksti: Vanha uuni
länsipäädyn
Kauppakadun
puoleisessa
huoneessa.
kuvalaji: tunnuskuva
kuvaaja: Aada
Mustonen
kuvausaika: 23.6.2016



kuvateksti: Makuusali
Kanervikko
Kauppakadun
puoleisella
sivulla.
kuvalaji: tunnuskuva
kuvaaja: Aada
Mustonen
kuvausaika: 23.6.2016



kuvateksti: Pönttöuuni
Kauppakadun
puoleisessa
Kanervikko-

makuusalissa.
kuvalaji: tunnuskuva
kuvaaja: Aada
Mustonen
kuvausaika: 23.6.2016



kuvateksti: WC-tilat
rakennuksen
keskiosassa
pihasivulla.
kuvalaji: tunnuskuva
kuvaaja: Aada
Mustonen
kuvausaika: 23.6.2016



kuvateksti: Salin länsipuoli.
kuvalaji: tunnuskuva
kuvaaja: Aada
Mustonen
kuvausaika: 23.6.2016



kuvateksti: Salin
länsipuolen
pönttöuuni ja
käynti
käytävään.
kuvalaji: tunnuskuva
kuvaaja: Aada
Mustonen
kuvausaika: 23.6.2016



kuvateksti: Liukuovi jakaa
salin kahteen
osaan. Kuvattu
itäpuolelta.

kuvalaji: tunnuskuva

kuvaaja: Aada
Mustonen

kuvausaika: 23.6.2016



kuvateksti: Ruokasalin
itäpuolen
vanha uuni ja
ovi toiseen
makuusaliin.

kuvalaji: tunnuskuva

kuvaaja: Aada
Mustonen

kuvausaika: 23.6.2016



kuvateksti: Toinen
makuusali
pihasivulla
rakennuksen
itäpuolella.

kuvalaji: tunnuskuva

kuvaaja: Aada
Mustonen

kuvausaika: 23.6.2016



kuvateksti: Itäpäädyn
Kauppakadun
puoleinen
huone.

kuvalaji: tunnuskuva

kuvaaja: Aada
Mustonen

kuvausaika: 23.6.2016




kuvateksti: Kuppakadun
puoleisen
itäisen
päätyhuoneen

vanha uuni ja
ovi toiseen
makuusaliin.

kuvalaji: tunnuskuva

kuvaaja: Aada
Mustonen

kuvausaika: 23.6.2016




kuvateksti: Alkuperäinen
pohjapiirros
vuodelta 1894.

kuvalaji: tunnuskuva

kuvaaja: Aada
Mustonen

kuvausaika: 23.6.2016




kuvateksti: Alkuperäinen
julkisivupiirros
vuodelta 1894.

kuvalaji: rakennuspiirros

kuvaaja: Aada
Mustonen

kuvausaika: 23.6.2016




kuvateksti: Alkuperäinen
piirros vuodelta
1894.

kuvalaji: rakennuspiirros

kuvaaja: Aada
Mustonen

kuvausaika: 23.6.2016



kuvateksti: Muutospiirustus
vuodelta 1928.

kuvalaji: tunnuskuva

kuvaaja: Aada Mustonen

kuvausaika: 23.6.2016



kuvateksti: Muutospiirustus
vuodelta 1970.

kuvalaji: rakennuspiirros

kuvaaja: Aada Mustonen

kuvausaika: 4.5.2015

Kuopion kulttuurihistoriallisen museon Kioski-sovellus www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu

rakennusraportti

Kuopion kulttuurihistoriallinen museo

KUOPIO

MULTIMÄKI

KAUPPAKATU 59-61, PÄIVÄKODIT


KAUPPAKATU 61, KUOPION SAKSALAINEN PÄIVÄKOTI



Rakennuksen Puistokadun puoleinen länsisivu ja Kauppakadun puoleinen eteläpääty. (Aada Mustonen 23.6.2016)



Rakennus Kappakadun puolelta kuvattuna. (Aada Mustonen 23.6.2016)



id: 300507
kunta: Kuopio
kylä: Multimäki
kohde: Kauppakatu 59-61, päiväkodit
rakennustunnus: 10747

rakennustyyppi:	asuinrakennukset
alkup. käyttö:	013 muut erilliset pientalot
nyk. käyttö:	231 lasten päiväkodit
ajoitus:	1900
kerrosluku:	1+(1)
perustus:	kivi
runko:	hirsi
vuoraus:	vöyhykelautavuoraus
ulkoväri:	keltainen, valkoinen
kattomuoto:	harjakatto
kate:	pelti
ikkunat:	T-ikkunat, ullakolla koriste-ikkunat

kuvaus:

Vinkkelimallinen puurakennus sijaitsee kaupungin keskustassa Kauppakadun ja Puistokadun kulmassa. Rakennus rajautuu katuun ja tontti on muilta osin ympäröity puuaidoin. Rakennuksen pääsisäänkäynti sijoittuu Kauppakadun puoleiselle pihalle itäisivulle ja sen edessä on terassi. Lisäksi pohjoissivulla yläpihan puolella on kaksi sisäänkäyntiä.

Satulakattoinen vyöhykevuorattu rakennus seisoo korkealla kivijalalla. Rakennuksessa on piirteitä nikkarityylistä ja kertaustyyleistä. Julkisivuissa on runsaat puukoristelut jotka erottuvat valkoisina keltaiseksi maalatuista pysty- ja vaakalaudoitetuista seinistä. T-ikkunoidet lisäksi ullakkokerroksia valaisevat koristeelliset pienet ikkunat.

historia:

Kauppakatu 61:n alkuperäiset piirustukset eivät ole arkistossa, eikä ilmeisesti vuonna 1900 valmistuneen rakennuksen suunnittelijasta ole tietoa. Rakennusta on laajennettu kohti pohjoista arkkitehti J. V. Strömbergin vuonna 1924 laatimien suunnitelmien pohjalta. Laajennussuunnitelmassa rakennuksen alkuperäisessä osassa on veranta, eteinen, halli, makuuhuone, sali sekä isännän ja emännän huoneet. Laajennukseen on tehty ruokasali, keittiö, palvelijan huone, serveeraustila sekä kaksi makuuhuonetta ja kulmaan sisäänkäynti ja porras. Arkkitehti Aarre Ekomaa on tehnyt rakennukseen vuonna 1941 muutossuunnitelman, jonka mukaan tilat on muutettu biljardi- ja kahvilahuoneistoksi. Vuonna 1970 Kauppakatu 61 on muutettu kaupungin terveystoimistoksi. Pihan pohjoisosasta purettiin pitkänmallinen ulkorakennus. Rakennuksen julkisivuväritys on uusittu vuonna 1982 jolloin se sai nykyisen tummankeltaisen ja yksityiskohdiltaan valkoisen ja ruskean värityksen. Päiväkotitoiminta on alkanut rakennuksessa ilmeisesti 1980-luvulla jolloin siinä aloitti Kuopion englantilainen leikkikoulu. Vuonna 2006 rakennuksessa on aloittanut toimintansa Kuopion saksalainen päiväkotiki minkä lisäksi pohjoispääty on ollut muussa päiväkotikäytössä ja 2010-luvulla Pikku Pietarin päiväkodin käytössä, jonka kanssa tilat on osittain jaettu.

sisätilat:

Rakennuksen levytetty sisäasu on ilmeisesti peräisin 1970-luvun virastomuutoksista. Vanhoja uuneja on säilynyt Saksalaisen päiväkodin puolella rakennuksen alkuperäisessä eteläisessä osassa hallin, salin, isännän ja rouvan huoneiden 4 kaakeliuunia sekä eteisen yksi pönttöuuni.

lähteet:

Kuopion kaupunginarkisto, rakennusluvat.

Mirkka von Bremen-Rahunen, varhaiskasvattaja, Kuopion saksalainen päiväkotiki. Haastateltu 23.6.2016.

rakennuksen kuvalistausraportti

Kuopion kulttuurihistoriallinen museo

KUOPIO

MULTIMÄKI

KAUPPAKATU 59-61, PÄIVÄKODIT

KAUPPAKATU 61, KUOPION SAKSALAINEN PÄIVÄKOTI



kuvateksti: Rakennuksen Puistokadun puoleinen länsisivu ja Kauppakadun puoleinen eteläpääty.

kuvalaji: tunnuskuva

kuvaaja: Aada Mustonen

kuvausaika: 23.6.2016



kuvateksti: Rakennus Kappakadun puolelta kuvattuna.

kuvalaji: tunnuskuva

kuvaaja: Aada Mustonen

kuvausaika: 23.6.2016



kuvateksti: Rakennuksen länsisivua pihan puolelta. Pääsisäänkäynnille nouseaan terassille johtavien portaiden kautta. Oikealla entistä ruokasalia ja päiväkodin voimistelusalua valaiseva suurikokoinen erkkeri.


kuvalaji: tunnuskuva

kuvaaja: Aada Mustonen

kuvausaika: 23.6.2016




kuvateksti: Rakennuksen pohjoissivu
yläpuolelta kuvattuna.
kuvalaji: tunnuskuva
kuvaaja: Aada Mustonen
kuvausaika: 23.6.2016



kuvateksti: Laajennuspiirustus vuodelta
1928.
kuvalaji: tunnuskuva
kuvaaja: Aada Mustonen
kuvausaika: 23.6.2016



kuvateksti: Muutospiirustuksessa vuodelta
1941 tilat on muutettu
biljardiravintolaksi.
kuvalaji: rakennuspiirros
kuvaaja: Aada Mustonen
kuvausaika: 23.6.2016



kuvateksti: Muutospiirustuksessa vuodelta
1970 rakennuksen tilat on
muutettu terveystoimistoksi.
kuvalaji: rakennuspiirros
kuvaaja: Aada Mustonen
kuvausaika: 23.6.2016



kuvateksti: Eteinen.
kuvalaji: tunnuskuva
kuvaaja: Aada Mustonen

kuvausaika: 23.6.2016



kuvateksti: Halli eli päiväkodin
pukeutumishuone.
kuvalaji: tunnuskuva
kuvaaja: Aada Mustonen
kuvausaika: 23.6.2016



kuvateksti: Entinen isännän huone
päiväkodin makuusalina.
kuvalaji: tunnuskuva
kuvaaja: Aada Mustonen
kuvausaika: 23.6.2016



kuvateksti: Näkymä entisestä isännän
huoneesta eli nykyisestä
makuusalista kohti eteistä ja
pukeutumishuonetta.
Vasemmalla nurkassa vanha
uuni.
kuvalaji: tunnuskuva
kuvaaja: Aada Mustonen
kuvausaika: 23.6.2016



kuvateksti: Luoteiskulman makuuhuone.

kuvalaji: tunnuskuva

kuvaaja: Aada Mustonen

kuvausaika: 23.6.2016



kuvateksti: Luoteiskulman makuuhuone
josta näkymä pohjoispäädyn
pukeutumishuoneeseen ja
keittiöön.

kuvalaji: tunnuskuva

kuvaaja: Aada Mustonen

kuvausaika: 23.6.2016



kuvateksti: Entinen makuuhuone ja
nykyinen päiväkodin
pukeutumishuone
pohjoispäädyn keskiosassa.

kuvalaji: tunnuskuva

kuvaaja: Aada Mustonen

kuvausaika: 23.6.2016



kuvateksti: Ruokasali eli nykyinen
päiväkodin voimisteluhuone.

kuvalaji: tunnuskuva

kuvaaja: Aada Mustonen

kuvausaika: 23.6.2016



kuvateksti: Ruokasali eli päiväkodin voimisteluhuone.

kuvalaji: tunnuskuva

kuvaaja: Aada Mustonen

kuvausaika: 23.6.2016



kuvateksti: Entinen palvelijan huone eli päiväkodin keittiö länsisivulla.

kuvalaji: tunnuskuva

kuvaaja: Aada Mustonen

kuvausaika: 23.6.2016




kuvateksti: Pohjoissivun keittiötä.

kuvalaji: tunnuskuva

kuvaaja: Aada Mustonen

kuvausaika: 23.6.2016



kuvateksti: Länsisivun makuuhuone.

kuvalaji: tunnuskuva

kuvaaja: Aada Mustonen

kuvausaika: 23.6.2016



kuvateksti: Entinen rouvan huone.

kuvalaji: tunnuskuva

kuvaaja: Aada Mustonen

kuvausaika: 23.6.2016



kuvateksti: Vanha uuni entisessä rouvan huoneessa.

kuvalaji: tunnuskuva

kuvaaja: Aada Mustonen

kuvausaika: 23.6.2016



kuvateksti: Entinen sali.

kuvalaji: tunnuskuva

kuvaaja: Aada Mustonen

kuvausaika: 23.6.2016



kuvateksti: Entinen sali jonka nurkassa vanha uuni.

kuvalaji: tunnuskuva

kuvaaja: Aada Mustonen

kuvausaika: 23.6.2016



kuvateksti: Entisestä salista jaettu
välihuone.

kuvalaji: tunnuskuva

kuvaaja: Aada Mustonen

kuvausaika: 23.6.2016

Kuopion kulttuurihistoriallisen museon Kioski-sovellus www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu

LIITE 7.6

laaja kohderaportti

Kuopion kulttuurihistoriallinen museo

Kuopion keskustan ja lähiympäristön modernin rakennusperinnön inventointi

KUOPIO

MALJALAHTI


TULLIORTINKATU 50, HUOLTOASEMA



Huoltoasema pohjoisesta Tulliortinkadulta kuvattuna.
(Aada Mustonen 29.4.2015)



Huoltoasema itäpuolelta kuvattuna. (Aada Mustonen
29.4.2015)



id: 200054
kunta: Kuopio
kylä: Maljalahti
kiinteistötunnus: 297-4-11-2
sijainti: Tulliortinkatu 50
tyyppi: liikenne
ajoitus: 1945-1974

ajoitusselite: 1955, laajennus 1957
luokitus: ei määritelty
arvotus: ei määritelty
inventoija: Merja Marin (2006) / maastotarkistus Aada Mustonen (2015)
inventointipvm: 26.06.2015

kuvaus:

Tulliportinkadun ja Hatsalankadun varrella oleva huoltoasema mittarikenttineen. (Merja Marin 2006)

historia:

Vuonna 1955 Oy Esso Ab:lle valmistunut funkistyylinen huoltoasema, johon muutospiirustukset vuodelta 1957. Tuolloin rakennettiin Hatsalankadun päätyyn autotallin ovet ja ovi. Huoltoaseman nykyinen ulkoasu on peräisin pääosin 1970-luvun muutoksista ja alkuperäinen rapattu julkisivu on nykyisten pintamateriaalien alla. Myös rakennuksen kaareva kulma on poissa. (Merja Marin 2006)

maastotarkistus:

Vuonna 2015 asema on ns. kylmäasemana ja rakennuksen tilat autoliikkeen käytössä. Rakennuksessa on toiminut 2000-luvulla myös Lukkoasema.

arviointi:

Autoistumiseen liittyvää kulttuurihistoriaa. Niiralan Teboilin ohella vanhimpia huoltoasemia Kuopiossa. Rakennushistoriallisesti arvokas. (Merja Marin 2006)

lähteet:

Kuopion kaupunginarkisto, rakennusluvat.

Tulliportinkadun huoltoasema. Kohdeinventointilomake. Merja Marin 23.5.2006.

HUOLTOASEMARAKENNUS




Huoltoasema, katos ja vanhat tankkauspaikat pohjoisesta Tulliportinkadulta kuvattuna. (Aada Mustonen 4.5.2015)

id: 300142
rakennustyyppi: kulkuneuvosuoja- ja kulkuneuvojen huoltorakennukset
alkup. käyttö: 162 kulkuneuvojen suoja- ja huoltorakennukset
nyk. käyttö: 162 kulkuneuvojen suoja- ja huoltorakennukset
ajoitus: 1955
suunnittelija: Oy Esso Ab Teknillinen osasto, Helsinki
kerrosluku: 1
perustus: betoni
runko: Tell-tiili
vuoraus: laatoitus
ulkoväri: beige, ruskea
kattomuoto: tasakatto
kate: huopa?

Keski-Suomen museon Kioski-sovellus www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu

LIITE 8



TORIKADUN JA HATSALANKADUN YLEISSUUNNITELMA