

VÄINÖLÄNNIEMI

KUOPION KAUPUNKI

LEIKKI- JA LÄHILIIKUNTAPAIKAT



BRAHENPUISTO

Kaupunginosa	1 Väinölänniemi
Katuosoite	Vuorikatu 1e, rinn. Brahenkatu 4
Luokitus	Keskusleikkipaikka
Rakennusvuosi	1988
Peruskorjausvuosi	Uusittu 2012
Pinta-ala	4800 m ²
Kohteen kuvaus	Sijaitsee rannalla, puutalomiljöön ja rauhallisten katujen ympäröimänä, avoin näkymä järvelle. Brahenkadun puolella vanhaa puustoa. Puiston ja rannan välissä kevyen liikenteen väylä. Yleisilme hyväkuntoinen. Runsaasti leikkivälineitä eri ikäluokille. Pintamateriaaleina kivituhka ja turvalustat. Puistoa ei ole aidattu.

Toimenpide-esitys Säilytettävä

Toteutusajankohta



Kuva: Vicente Serra



VAHTIVUORI



SATAMATORI

Kaupunginosa	2 Vahtivuori
Katuosoite	Makasiininkatu 1
Luokitus	Leikkipiste
Rakennusvuosi	2003
Peruskorjausvuosi	
Pinta-ala	350 m ²
Kohteen kuvaus	Leikkipaikka veden äärellä. Venesatama ympärillä. Avoin alue, yksittäisiä puita. Näkymät järvelle. Meriaiheisia leikkivälineitä kaikenikäisille lapsille. Pintamateriaalit kivituhkaa, turvasoraa, asfalttia ja nurmea.
Toimenpide-esitys	Säilytettävä
Toteutusajankohta	



MALJALAHTI



AJURINPUISTO

Kaupunginosa	3 Maljalahti
Katuosoite	Ajurinkatu 30
Luokitus	Korttelileikkipaikka
Rakennusvuosi	1986
Peruskorjausvuosi	2007
Pinta-ala	1100 m ²

Kohteen kuvaus Sijaitsee kevyen liikenteen väylän varrella kerrostalojen ympäröimänä. Puistossa pari suurta puuta ja reunoilla havuistutuksia. Yleisilme hyväkuntoinen. Välineet pienille lapsille. Pintamateriaaleina kivituhka ja turvasora, rajauksena luonnonkivi. Puiston laidalla istuskelualue, joka on rajattu puusäleiköllä. Puisto on aidattu.

Toimenpide-esitys Säilytettävä

Toteutusajankohta

KUOPION KAUPUNKI

LEIKKI- JA LÄHILIIKUNTAPAIKAT



HAPELÄHTEENPUISTO

Kaupunginosa 3 Maljalahti

Katuosoite Hapelähteenkatu 2

Luokitus Lähiliikuntapaikka

Rakennusvuosi 2008


Peruskorjausvuosi

Pinta-ala 10640 m²

Kohteen kuvaus Suuri puisto keskusta-alueella. Avoin alue, rajautuu katuihin. Alueella puu- ja pensasistutuksia sekä hulevesiaihe. Aidattu pienpelialue, koripallokenttä ja talvella luistelualue. Hyväkuntoinen. Runsaasti leikkivälineitä eri-ikäisille lapsille. Pinnat asfalttia, kivituhkaa, turva-alustaa ja tekonurmea. Aidat vain kenttien ympärillä.

Toimenpide-esitys Säilytettävä


Toteutusajankohta



NIIRALA



Kuva: Vicente Serra




HUUHANPUISTO

Kaupunginosa	7 Niirala
Katuosoite	Ruotsinkatu 35a
Luokitus	Korttelileikkipaikka
Rakennusvuosi	1961
Peruskorjausvuosi	1997
Pinta-ala	2125 m ²
Kohteen kuvaus	Sijaitsee pientaloalueella rauhallisessa ympäristössä. Puiston ja kadun välissä lehmuksia. Yleisilme siisti. Välineitä eri ikäluokille, mutta niukasti. Pintamateriaaleina kivituhka, turvasora ja puu. Leikkialue on yhdeltä sivulta aidattu. Välinetäydennyksiä 2017
Toimenpide-esitys	Säilytettävä
Toteutusajankohta	

Kaupunginosa	7 Niirala
Katuosoite	Valkeisenkatu 5b
Luokitus	Leikki piste
Rakennusvuosi	1978
Peruskorjausvuosi	
Pinta-ala	400 m ²
Kohteen kuvaus	Sijaitsee asuinrakennusten ympäröimänä rauhallisella paikalla. Huonokuntoinen, mutta persoonallinen kohde. Puiston ”liikenneväylät” vanhojen lehmusten katveessa, varjoisa. Väylät rajattu pöllireunuksilla. Lehmusten alla huonokuntoista nurmikkoja. Keskellä hiekkakenttä ja piknikpöytä. Puiston välineitä täydennetty vuonna 2013.
Toimenpide-esitys	Kunnostettava
Toteutusajankohta	2019



Kuva: Vicente Serra



VALKEISENPUISTO

Kaupunginosa	7 Niirala
Katuosoite	Valkeisenkatu 24
Luokitus	Lähiliikuntapaikka
Rakennusvuosi	2004
Peruskorjausvuosi	-
Pinta-ala	270 m ²
Kohteen kuvaus	Sijaitsee Valkeisenlammen rannalla. Puiston ja rannan välissä kevyen liikenteen väylä. Avoin näkymä lammelle. Yleisilme siisti, mutta hieman kulunut. Välineitä sekä isoille että pienille lapsille. Pinta kivituhkaa, turvasoraa ja turva-alustaa. Puiston ympärillä puuaitaa, kolmilanka-aitaa ja köysiaitaa. Laaja palvelukokonaisuus, johon kuuluvat lisäksi keskusleikkipaikka ja itäpuolen leikki piste.
Toimenpide-esitys	Kunnostettava
Toteutusajankohta	2018, 2023



Kuva: Vicente Serra



HAAPANIEMI



KONTUPUISTO

Kaupunginosa	8 Haapaniemi
Katuosoite	Kontutie 4a
Luokitus	Korttelileikkipaikka
Rakennusvuosi	1963-1965
Peruskorjausvuosi	2005
Pinta-ala	1445 m ²
Kohteen kuvaus	Omakotialueella. Puistossa yksittäisiä puita ja reunoilla pensasistutukset. Leikkivälineitä erikäisille lapsille. Pinnat kivituhkaa ja turva-alustaa, ympärillä avointa nurmea. Ei aidattu.
Toimenpide-esitys	Kunnostettava, ylläpitokorjaus
Toteutusajankohta	2023





SAASTAMOISENPUISTO

Kaupunginosa	8 Haapaniemi
Katuosoite	Hermannin aukio 16
Luokitus	Korttelileikkipaikka
Rakennusvuosi	1990-1991
Peruskorjausvuosi	-
Pinta-ala	1282 m ²
Kohteen kuvaus	Sijaitsee rannalla. Puiston ja rannan välissä kevyen liikenteen väylä. Järvinäkymän edessä osittain puustoa. Yleisilme kulunut ja välineitä niukasti. Kivituhkapinta ruohottunut. Hiekkalaatikko rajattu luonnonkivellä. Aidattu kevyen liikenteen väylän puolelta valkoisella puuaidalla.
Toimenpide-esitys	Kunnostettava
Toteutusajankohta	2022



ITKONNIEMI

KUOPION KAUPUNKI LEIKKI- JA LÄHILIIKUNTAPAIKAT



ITKONNIEMENPUISTO



Kaupunginosa	9 Itkonniemi
Katuosoite	Koljonvirkankatu 1
Luokitus	Korttelileikkipaikka
Rakennusvuosi	1988
Peruskorjausvuosi	-
Pinta-ala	670 m ²
Kohteen kuvaus	Asuinalueella. Pensasistutuksia ja useita yksittäisiä isoja puita. Muutamia välineitä pienille lapsille. Kivituhkapinta ja ympärillä nurmea. Ei aidattu.
Toimenpide-esitys	Kunnostettava
Toteutusajankohta	2019



MÄNNISTÖ

KUOPION KAUPUNKI

LEIKKI- JA LÄHILIIKUNTAPAIKAT



KULLERVONPUISTO

Kaupunginosa	10 Männistö
Katuosoite	Kullervonkatu 27
Luokitus	Korttelileikkipaikka
Rakennusvuosi	1972
Peruskorjausvuosi	2005
Pinta-ala	1003 m ²
Kohteen kuvaus	Kerrostaloalueella, ympärillä puustoinen vyöhyke. Puistossa yksittäisiä isoja puita. Useita leikkivälineitä eri-ikäisille lapsille ja liikuntavälineitä. Kivituhkapinta. Ei aidattu.
Toimenpide-esitys	Säilytettävä
Toteutusajankohta	



KUOPIO MÄNNISTÖNPUISTO

Kaupunginosa 10 Männistö

Katuosoite Männistönkatu 13

Luokitus Keskusleikkipaikka

Rakennusvuosi 1955

Peruskorjausvuosi 2006

Pinta-ala 4095 m2

Kohteen kuvaus Sijaitsee kerrostalovaltaisella alueella puistossa, rauhallisten katujen ympäröimänä. Männistönkadun puolella puistoa reunustavat lehmukset. Yleisilme siisti. Välineitä sekä isoille että pienille. Pinta kivituhkaa, turvasoraa ja turva-alustaa. Aidattu yhdeltä sivulta.

Toimenpide-esitys Säilytettävä

Toteutusajankohta



LINNANPELTO




LUOTIPUISTO

Kaupunginosa	11 Linnanpelto
Katuosoite	Tähtääjänpolku 9
Luokitus	Keskusleikkipaikka
Rakennusvuosi	1976
Peruskorjausvuosi	2001
Pinta-ala	2890 m ²

Kohteen kuvaus	Sijaitsee kerrostaloalueella useamman päiväkodin läheisyydessä. Ympärillä vain kevyenliikenteen reittejä. Puistossa puuryhmiä ja yksittäisiä isoja puita sekä muutamia pensasalueita. Leikkivälineitä kaikenikäisille lapsille. Pinta enimmäkseen kivituhkaa ja keskellä kivetty alue. Ei aidattu.
-----------------------	--

Toimenpide-esitys	Kunnostettava
Toteutusajankohta	2021



PÄIVÄRINTEEN PUISTIKKO

Kaupunginosa 11 Linnanpelto

Katuosoite Papinkuja 11

Luokitus Korttelileikkipaikka

Rakennusvuosi 2013

Peruskorjausvuosi

Pinta-ala 1300 m²

Kohteen kuvaus Rauhallinen sijainti metsikön reunassa asuinalueella. Leikkipuiston alueella suuria mäntyjä. Yleisilme kulunut. Välineitä niukasti ja lähinnä pienille lapsille. Pinta ruohottunutta kivituhkaa ja hiekkaa. Rajauksina pölkkyä ja luonnonkiveä. Aidattu osittain matalalla suoja-aidalla.

Toimenpide-esitys Säilytettävä

Toteutusajankohta



Kuva: Vicente Serra



POHJANPUISTO/ KALEVALAN KOULU

Kaupunginosa 11 Linnanpelto

Katuosoite Pohjankatu 2a

Luokitus Lähiliikuntapaikka

Rakennusvuosi 2006

Peruskorjausvuosi

Pinta-ala 5295

Kohteen kuvaus Koulun alue rajautuu metsään. Ulottuu Pohjanpuistoon. Pihassa istutuksia ja muutama yksittäinen puu. Välineitä isommille lapsille, koripallokenttä ja aidattu pelikenttä. Pinnat asfalttia ja kivituhkaa. Ei aidattu.

Toimenpide-esitys Säilytettävä

Toteutusajankohta



PUIJONLAAKSO

KUOPION KAUPUNKI LEIKKI- JA LÄHILIIKUNTAPAIKAT



HIIHTOPUISTO

Kaupunginosa	12 Puijonlaakso
Katuosoite	Sompatie 11
Luokitus	Korttelileikkipaikka
Rakennusvuosi	1976
Peruskorjausvuosi	2003
Pinta-ala	500 m ²
Kohteen kuvaus	Kerrostaloalueella. Puisto sijaitsee puustoisessa ympäristössä ja puistossa paljon puita. Leikkivälineitä isommille lapsille. Pinta kivituhkaa ja nurmea. Ei aidattu.
Toimenpide-esitys	Kunnostettava, ylläpitokorjaus
Toteutusajankohta	2020



Kaupunginosa	12 Puijonlaakso
Katuosoite	Taivaankannenkatu 11
Luokitus	Keskusleikkipaikka
Rakennusvuosi	1987
Peruskorjausvuosi	-
Pinta-ala	676 m ²
Kohteen kuvaus	Pieni leikkipuisto metsäisen alueen keskellä lammen läheisyydessä. Ympäriällä kevyen liikenteen verkostoa. Leikkipuiston alueella mäntyjä ja suuria kivenlohkareita. Yleisilme siisti, mutta hieman kulunut. Leikkivälineitä niukasti. Pinta kivituhkaa, turvasoraa ja puuta. Aidattu osittain puuaidalla.
Toimenpide-esitys	Kunnostetaan. Keskusleikkipaikka siirtyy jatkossa lähemmäs Rajalan koulun kenttiä ja toteutuu korttelileikkipaikan tasoisena
Toteutusajankohta	2020



Kuva: Vicente Serra



Kuva: Vicente Serra



SUUNNISTAJANPUISTO

Kaupunginosa	12 Puijonlaakso
Katuosoite	Taivaanpankantie 27a
Luokitus	Korttelileikkipaikka
Rakennusvuosi	1982
Peruskorjausvuosi	2004
Pinta-ala	592 m ²
Kohteen kuvaus	Sijaitsee metsäalueen keskellä asuinkeuhkalojen läheisyydessä. Yleisilme kulunut. Muutama leikkiväline ja piknikpöytä. Pinta ruohottunutta kivituhkaa ja turvahiekkaa, pöllireunukset.
Toimenpide-esitys	Kunnostettava
Toteutusajankohta	2024

PEIPPOSEN Rinne

INKILÄNPUISTO

Kaupunginosa	14 Peipposenrinne
Katuosoite	Inkiläntie 7a
Luokitus	Keskusleikkipaikka
Rakennusvuosi	1995
Peruskorjausvuosi	-
Pinta-ala	1450 m ²
Kohteen kuvaus	Sijaitsee puistossa asuinalueen keskellä, ympärillä rehevää puustoa. Yleisilme erittäin kulunut. Niukasti leikkivälineitä. Pinta ruohottunutta kivituhkaa. Aidattu valkoisella puuaidalla.
Toimenpide-esitys	Kunnostetaan
Toteutusajankohta	2020



Kuva: Vicente Serra





Kuva: Vicente Serra



RASTAANPUISTO

Kaupunginosa	14 Peipposenrinne
Katuosoite	Inkilänmäenkatu 23h
Luokitus	Korttelileikkipaikka
Rakennusvuosi	1983
Peruskorjausvuosi	2006
Pinta-ala	1120 m ²
Kohteen kuvaus	Sijaitsee asuinalueella puiston ympäröimänä. Yleisilme melko siisti. Niukasti leikkivälineitä. Pinta kivituhkaa ja turvahiekkaa, reuna-alueet ruohottuneet.
Toimenpide-esitys	Säilytettävä
Toteutusajankohta	

SÄRKINIEMI



SOPENPUISTO

Kaupunginosa	15 Särkiniemi
Katuosoite	Ruohotie 11
Luokitus	Korttelileikkipaikka
Rakennusvuosi	1964
Peruskorjausvuosi	1998
Pinta-ala	1400 m ²
Kohteen kuvaus	Sijaitsee pientaloalueen keskellä, ympärillä puustoa. Yleisilme kulunut. Niukasti välineitä, lähinnä pienille lapsille. Puistossa puinen lava, jonka taustalla pergolarakenne. Pinta ruohottunutta kivituhkaa ja turvasoraa.
Toimenpide-esitys	Kunnostettava
Toteutusajankohta	2022



Kuva: Vicente Serra



Kaupunginosa	15 Särkiniemi
Katuosoite	Rimpitie 5
Luokitus	Lähiliikuntapaikka
Rakennusvuosi	1971
Peruskorjausvuosi	2015
Pinta-ala	1205 m ²
Kohteen kuvaus	Sijaitsee kerrostaloalueen keskellä, puiston sisällä. Ympärillä kookasta puustoa. Kunnostettu hiljattain. Leikkivälineitä kaiken ikäisille lapsille. Pinnat kivituhkaa ja turva-alustaa, rajaukset betonikivellä. Aidattu kolmilanka-aidalla.
Toimenpide-esitys	Säilytettävä
Toteutusajankohta	



Kuva: Vicente Serra



LAAJALAHDENPUISTO

Kaupunginosa	15 Särkiniemi
Katuosoite	Särkiniemenkuja 6
Luokitus	Leikkipiste
Rakennusvuosi	2010
Peruskorjausvuosi	
Pinta-ala	
Kohteen kuvaus	Keinupaikka uimarannalla.
Toimenpide-esitys	Säilytettävä
Toteutusajankohta	



Kuva: Vicente Serra



KETTULANLAHTI

KUOPION KAUPUNKI

LEIKKI- JA LÄHILIIKUNTAPAIKAT



OTSONPUISTO

Kaupunginosa	16 Kettulanlahti
Katuosoite	Ilveksentie 10a
Luokitus	Korttelileikkipaikka
Rakennusvuosi	ei tietoa
Peruskorjausvuosi	2017
Pinta-ala	719 m ²
Kohteen kuvaus	Sijaitsee pientaloalueen keskellä metsikön ympäröimänä. Juuri kunnostettu, pirteä yleisilme. Välineitä niukasti. Pinta kivituhkaa ja turva-alustaa, rajaukset betonikiveä. Aidattu kolmilanka-aidalla.
Toimenpide-esitys	Säilytettävä
Toteutusajankohta	



Kuva: Vicente Serra




RAHUSENKANGAS

KUOPION KAUPUNKI LEIKKI- JA LÄHILIIKUNTAPAIKAT



KUIVINNIEMENPUISTO

Kaupunginosa	17 Rahusenkangas
Katuosoite	Kuivinniementie 27a
Luokitus	Korttelileikkipaikka
Rakennusvuosi	1980
Peruskorjausvuosi	-
Pinta-ala	493 m ²
Kohteen kuvaus	<p>Omakotialueella pieni puisto. Rajautuu tontteihin ja tiehen. Tien ja tonttien reunoilla yksittäisiä isoja puita. Puisto hieman rinteessä. Leikkivälineitä pienille lapsille, pieni pelialue. Pinnat turvasoraa, kenttä kivituhkaa ja muuten avointa nurmea. Ei aidattu.</p>
Toimenpide-esitys	Säilytettävä, ylläpitokorjaus
Toteutusajankohta	2020



Kaupunginosa	17 Rahusenkangas
Katuosoite	Ritosentie 57
Luokitus	Korttelileikkipaikka
Rakennusvuosi	1986
Peruskorjausvuosi	2008
Pinta-ala	510 m ²
Kohteen kuvaus	Pieni leikkipuisto pientaloasutuksen läheisyydessä. Vieressä nurmikenttää. Puistoa rajattu puu- ja pensasistutuksin. Vain muutama leikkiväline. Pinta kivituhkaa.
Toimenpide-esitys	Säilytettävä
Toteutusajankohta	



RÖNÖ

KUOPION KAUPUNKI

LEIKKI- JA LÄHILIIKUNTAPAIKAT



Kuva: Vicente Serra

RÖNÖNPUISTO

Kaupunginosa	18 Rönö
Katuosoite	Rönöntie 27e
Luokitus	Korttelileikkipaikka
Rakennusvuosi	1996
Peruskorjausvuosi	-
Pinta-ala	1320 m ²
Kohteen kuvaus	Sijaitsee metsikön reunassa pientalovaltaisella asuinalueella. Yleisilme kulunut. Niukasti leikkivälineitä, piknikpöytä. Pinta ruohottunutta kivituhkaa. Kivituhka rajattu nurmialueista põllireunuksella. Puisto osittain aidattu puuaidalla.
Toimenpide-esitys	Kunnostettava
Toteutusajankohta	2023




RYPYSUO

KUOPION KAUPUNKI LEIKKI- JA LÄHILIIKUNTAPAIKAT




LILLUKKAPUISTO

Kaupunginosa	19 Rypysuo
Katuosoite	Rypysuontie 55b
Luokitus	Korttelileikkipaikka
Rakennusvuosi	1978
Peruskorjausvuosi	2003
Pinta-ala	1125 m ²
Kohteen kuvaus	Sijaitsee metsikössä kerrostalojen läheisyydessä. Yleisilme siisti. Välineitä lähinnä pienille lapsille. Pinta kivituhkaa. Osittain aidattu.
Toimenpide-esitys	Säilytettävä
Toteutusajankohta	



Kaupunginosa	19 Rypysuo
Katuosoite	Muurainpolku 22
Luokitus	Keskusleikkipaikka
Rakennusvuosi	1982
Peruskorjausvuosi	1995
Pinta-ala	1918 m ²
Kohteen kuvaus	Sijaitsee asuinalueiden välisessä metsikössä. Luonnonmukainen yleisilme, puiston alueella mäntyjä. Välineitä eri ikäisille. Pinta kivituhkaa.
Toimenpide-esitys	Kunnostettava
Toteutusajankohta	2018



PÄIVÄRANTA



LAMPIPUISTO

Kaupunginosa	20 Päiväranta
Katuosoite	Metsäkummuntie 14e (Keski-Kaari 46)
Luokitus	Keskusleikkipaikka
Rakennusvuosi	1985
Peruskorjausvuosi	2005
Pinta-ala	855 m ²
Kohteen kuvaus	Sijaitsee pientaloalueen laidalla kevyen liikenteen väylän varrella. Ympäristö puistomainen. Pienikokoinen leikkipaikka, jossa niukasti välineitä. Pinta kivituhkaa ja turvahiekkaa. Aidattu kevyen liikenteen väylän puolelta puuidalla.
Toimenpide-esitys	Kunnostettava
Toteutusajankohta	2021

KUOPION KAUPUNKI

LEIKKI- JA LÄHILIIKUNTAPAIKAT




Kuva: Vicente Serra



JULKULA

AHOPURONPUISTO

Kaupunginosa	21 Julkula
Katuosoite	Julkulanniementie 1
Luokitus	Korttelileikkipaikka
Rakennusvuosi	1982
Peruskorjausvuosi	2003
Pinta-ala	1320 m ²
Kohteen kuvaus	Pieni puisto asuinalueen laidalla Puijon luontopolun alkupäässä. Leikkipuiston alueella mäntyjä, yleisilme luonnonmukainen. Vaatimaton varustus: kiipeilyteline, keinut ja jousikeinuja. Pinta kivituhkaa.
Toimenpide-esitys	Kunnostettava
Toteutusajankohta	2020




KIVINIEMENRANTA

Kaupunginosa	21 Julkula
Katuosoite	Puijonsarventie 6b
Luokitus	Leikkipiste
Rakennusvuosi	1984
Peruskorjausvuosi	2008
Pinta-ala	160 m ²
Kohteen kuvaus	Pieni leikkipiste asuinalueen ja rannan välissä. Ohi kulkee kevyen liikenteen väylä. Kiipeilyteline, pesäkeinu ja jousikeinuja. Pinta turva-alustaa.
Toimenpide-esitys	Kunnostettava Muutetaan suunnittelun yhteydessä lähiliikuntapaikaksi
Toteutusajankohta	2019




 KUOPIO **PAJULAHDENPUISTO**

Kaupunginosa	21 Julkula
Katuosoite	Reposaarentie 16
Luokitus	Korttelileikkipaikka
Rakennusvuosi	1989
Peruskorjausvuosi	2008
Pinta-ala	774 m ²
Kohteen kuvaus	Sijaitsee rannassa. Puiston ja rannan välissä kevyen liikenteen väylä. Asuinalueen puolella metsikköä. Puistoa rajattu kevyen liikenteen väylästä istutuksin. Leikkivälineitä sekä isoille että pienille. Pinta nurmettunutta kivituhkaa.
Toimenpide-esitys	Säilytettävä
Toteutusajankohta	



KELLONIEMI

KUOPION KAUPUNKI LEIKKI- JA LÄHILIIKUNTAPAIKAT



KELLOTARHANPUISTO



Kuva: Vicente Serra


Kaupunginosa	23 Kelloniemi
Katuosoite	Kellomäentie 9a
Luokitus	Korttelileikkipaikka
Rakennusvuosi	1995
Peruskorjausvuosi	2006
Pinta-ala	667 m ²
Kohteen kuvaus	Sijaitsee pientaloalueella puistikon keskellä. Leikkipaikan ohi kulkee kevyen liikenteen väylä. Yleisilme kulunut. Niukasti leikkivälineitä, lähinnä pienille lapsille. Pinta kivituhkaa ja turvahiekkaa. Aidattu osittain puuaidalla.
Toimenpide-esitys	Säilytettävä
Toteutusajankohta	



Kaupunginosa	23 Kelloniemi
Katuosoite	Luotsitie 13
Luokitus	Keskusleikkipaikka
Rakennusvuosi	1984
Peruskorjausvuosi	2000
Pinta-ala	435 m ²
Kohteen kuvaus	Sijaitsee asuinalueella metsikön laidassa, liikunta- ja tenniskenttien vieressä. Puiston ohi kulkee kevyen liikenteen väylä. Puiston ja autotien välissä on puustoa. Yleisilme siisti, mutta kulunut. Välineitä lähinnä pienille lapsille. Pinta kivituhkaa, turvahiekkaa ja puuta.
Toimenpide-esitys	Kunnostettava, muutetaan korttelileikkipaikaksi
Toteutusajankohta	2024




Kuva: Vicente Serra



LEVÄNEN

MUIKKUPUISTO

Kaupunginosa	24 Levänen
Katuosoite	Särkilahdenkatu 2a
Luokitus	Leikkipiste
Rakennusvuosi	2002
Peruskorjausvuosi	-
Pinta-ala	113 m ²
Kohteen kuvaus	Pieni leikkipaikka asuinkerrostalojen välisellä nurmialueella. Yksi karusellimainen leikkiväline, koripallokori ja penkki. Pinta betonikiveä ja turvalustaa.
Toimenpide-esitys	Kunnostettava, ylläpitokorjaus
Toteutusajankohta	2019





Kuva: Vicente Serra

PÄRSKYPUISTO

Kaupunginosa	24 Levänen
Katuosoite	Särkilahdenkatu 9
Luokitus	Korttelileikkipaikka
Rakennusvuosi	2004
Peruskorjausvuosi	-
Pinta-ala	600 m ²
Kohteen kuvaus	Sijaitsee asuinalueen keskellä lähellä asuinrakennuksia. Puiston ympärillä korkeaa puustoa ja pensaikkoo. Välineitä sekä isoille että pienille lapsille. Pinta kivituhkaa ja turvahiekkaa, rajaukset puupölleillä. Istutusalueita rajattu graniittikivellä.
Toimenpide-esitys	Säilytettävä
Toteutusajankohta	



KUOPIO TUUTTIPUISTO

Kaupunginosa	24 Levänen
Katuosoite	Myllärintie 18a
Luokitus	Korttelileikkipaikka
Rakennusvuosi	1978
Peruskorjausvuosi	1998
Pinta-ala	860 m ²
Kohteen kuvaus	Sijaitsee pientaloalueella metsikön keskellä. Vieressä hiekkakenttä. Rauhallinen ympäristö, puisto ei rajaudu katuihin. Kulunut yleisilme. Välineitä niukasti. Pinta nurmea. Kiipeilytelineiden alla ruohottunutta turvahiekkaa, rajaus puupölleillä. Puiston laidalla korotettu puinen taso, jolla penkkejä.
Toimenpide-esitys	Kunnostettava
Toteutusajankohta	2023



Kuva: Vicente Serra



JYNKKÄ

KUOPION KAUPUNKI LEIKKI- JA LÄHILIIKUNTAPAIKAT



Kuva: Vicente Serra



JYNKÄNLAHDENPUISTO

Kaupunginosa	25 Jynkkä
Katuosoite	Hevostie 7
Luokitus	Korttelileikkipaikka
Rakennusvuosi	1998
Peruskorjausvuosi	-
Pinta-ala	140 m ²
Kohteen kuvaus	Sijaitsee pientaloasutuksen läheisyydessä, uimarannan yhteydessä. Rajautuu suoraan rantaan, ei aitaa välissä. Vaatimaton varustus, huonokuntoinen. Pinta hiekkaa.
Toimenpide-esitys	Kunnostetaan, ylläpitokorjaus, muuttuu leikkipisteeksi
Toteutusajankohta	2019


Kaupunginosa	25 Jynkkä
Katuosoite	Maitotie 15
Luokitus	Keskusleikkipaikka
Rakennusvuosi	1981
Peruskorjausvuosi	2005
Pinta-ala	1600 m ²
Kohteen kuvaus	Sijaitsee pientaloalueella puistossa. Rauhallinen ympäristö. Niukasti välineitä. Aidattu yhdeltä sivulta.
Toimenpide-esitys	Kunnostettava
Toteutusajankohta	2024



KELLOKAS

Kaupunginosa	25 Jynkkä
Katuosoite	Varsanpolku 1a
Luokitus	Korttelileikkipaikka
Rakennusvuosi	1990
Peruskorjausvuosi	-
Pinta-ala	750 m ²
Kohteen kuvaus	Pieni leikkipaikka metsikön reunassa Varsanpolun varressa Jynkänlahden koulun läheisyydessä. Kulunut yleisilmä, niukasti leikkivälineitä.
Toimenpide-esitys	Poistuva, uusi leikkipaikka toteutetaan Petosenpuistoon

Toteutusajankohta



Kaupunginosa	25 Jynkkä
Katuosoite	Siiviläkuja 9
Luokitus	Korttelileikkipaikka
Rakennusvuosi	1986
Peruskorjausvuosi	2000
Pinta-ala	895 m ²
Kohteen kuvaus	Sijaitsee metsikön keskellä rauhallisessa ympäristössä. Kulunut yleisilme. Niukasti välineitä, lähinnä pienille lapsille. Pinta ruohottunutta kivituhkaa.
Toimenpide-esitys	Kunnostettava
Toteutusajankohta	2023



Kuva: Vicente Serra



NEULAMÄKI

KUOPION KAUPUNKI LEIKKI- JA LÄHILIIKUNTAPAIKAT



NEULAMÄENPUISTO

Kaupunginosa	26 Neulamäki
Katuosoite	Leimaajantie 54
Luokitus	Korttelileikkipaikka
Rakennusvuosi	1990
Peruskorjausvuosi	2010
Pinta-ala	ei tietoa
Kohteen kuvaus	Sijaitsee Kuopion kristillisen yhtenäiskoulun yhteydessä, osittain metsikön seassa. Yleisilme luonnonmukainen ja melko siisti. Välineitä sekä isoille että pienille lapsille. Pinta kivituhkaa ja kulunutta metsänpohjaa. Aidattu.
Toimenpide-esitys	Säilytettävä
Toteutusajankohta	



KUOPIO TAIMISTOPUISTO

Kaupunginosa	26 Neulamäki
Katuosoite	Pinokuja 4b
Luokitus	Keskusleikkipaikka
Rakennusvuosi	1983
Peruskorjausvuosi	2001
Pinta-ala	1590 m ²
Kohteen kuvaus	Sijaitsee metsikön keskellä Neulamäen koulun läheisyydessä. Näkymät ympärillä suljetut. Myös leikkipuiston alueella muutamia puita. Pari isompaa kiipeilytelinettä ja keinut. Pinta kivituhkaa.
Toimenpide-esitys	Kunnostettava
Toteutusajankohta	2022



PUIJO

KUOPION KAUPUNKI LEIKKI- JA LÄHILIIKUNTAPAIKAT



PIHLAJALAAKSONPUISTO




Kaupunginosa	27 Puijo
Katuosoite	Ruutikellarinkatu 11
Luokitus	Korttelileikkipaikka
Rakennusvuosi	2017
Peruskorjausvuosi	
Pinta-ala	2100 m ²

Kohteen kuvaus

Sijaitsee asuinalueen keskellä puistossa, rinteeseen yläpäässä. Leikkipaikan teemana on avaruus. Kivituohkapintaisen leikkipaikan keskellä on puu, pyöreä penkki ja hiekkalaatikko. Ympärillä turva-alustalle sijoitetut leikkivälineet ja katos.

Toimenpide-esitys	Säilytettävä
Toteutusajankohta	



NEULALAMPI

NEULALAMMENPUISTO

Kaupunginosa	31 Neulalampi
Katuosoite	Neulasuontie 23
Luokitus	Korttelileikkipaikka
Rakennusvuosi	2000
Peruskorjausvuosi	2010
Pinta-ala	
Kohteen kuvaus	Leikkipaikka pientaloalueella päättyvän tien varrella. Yleisilme kulunut. Avoin leikkipaikka rajautuu aidalla tiehen ja kasvillisuudella taustaan. Pinta kivituhkaa ja nurmea. Välineet pienille lapsille.
Toimenpide-esitys	Kunnostetaan, ylläpitokorjaus
Toteutusajankohta	2021




LITMANEN



HAARAKASTIE


Kaupunginosa	32 Litmanen
Katuosoite	Haarakastie 17
Luokitus	Korttelileikkipaikka
Rakennusvuosi	1990
Peruskorjausvuosi	-
Pinta-ala	772 m ²
Kohteen kuvaus	Pieni leikkipaikka katujen risteyksessä pientaloalueella. Taustalla korkeaa puustoa. Yleisilme siisti, mutta kulunut. Puiston alueella muutama mänty ja suuria maakiviä. Välineet pienille lapsille. Aidattu kadun puolelta. Pinta kivituhkaa ja turvahiekkaa, pöllirajaukset.
Toimenpide-esitys	Kunnostettava
Toteutusajankohta	2020





NIMETÖN

Kaupunginosa	32 Litmanen
Katuosoite	Litmasenkaari 6h
Luokitus	Korttelileikkipaikka
Rakennusvuosi	1991
Peruskorjausvuosi	2006
Pinta-ala	410 m ²
Kohteen kuvaus	Sijaitsee metsikön keskellä asuinalueella. Yleisilme kulunut. Niukasti välineitä. Pinta kivituhkaa.
Toimenpide-esitys	Poistuva. Palvelu siirtyy Litmasenpuistoon, jota kunnostetaan.
Toteutusajankohta	



SIRPPIKATU

Kaupunginosa	32 Litmanen
Katuosoite	Sirppikatu 11
Luokitus	Korttelileikkipaikka
Rakennusvuosi	1995
Peruskorjausvuosi	-
Pinta-ala	350 m ²
Kohteen kuvaus	Sijaitsee metsikön keskellä asuinalueella. Yleisilme kulunut. Niukasti välineitä. Pinta kivituhkaa.
Toimenpide-esitys	Kunnostettava, ylläpitokorjaus
Toteutusajankohta	2019






Kuva: Vicente Serra


TIILIPUISTO

Kaupunginosa	32 Litmanen
Katuosoite	Maunolantie 10a
Luokitus	Korttelileikkipaikka
Rakennusvuosi	1988-1989
Peruskorjausvuosi	-
Pinta-ala	1467 m ²
Kohteen kuvaus	Sijaitsee asuinalueella puistikossa. Puiston sivuilla kulkevat kevyen liikenteen väylät. Yleisilme kulunut. Välineitä niukasti, vain pienille lapsille. Pinta ruohottunutta kivituhkaa. Puinen oleskelutaso.
Toimenpide-esitys	Kunnostettava
Toteutusajankohta	2019




 KUOPIO **LIPPUMÄEN URHEILUALUE**

Kaupunginosa	32 Litmanen
Katuosoite	Rauhalahdentie 66
Luokitus	Lähiliikuntapaikka
Rakennusvuosi	2011
Peruskorjausvuosi	
Pinta-ala	11326 m ²
Kohteen kuvaus	Sijaitsee puistoalueella liikuntakenttien vieressä, pientaloasutuksen läheisyydessä. Avoin maisematila, taustalla nurmialueita ja metsää. Siisti yleisilme. Runsaasti välineitä kaiken ikäisille. Pintamateriaaleina nurmi, kivituhka ja turva-alustat.
Toimenpide-esitys	Säilytettävä
Toteutusajankohta	



Kaupunginosa	32 Litmanen
Katuosoite	Pistokatu 8
Luokitus	Korttelileikkipaikka
Rakennusvuosi	1995
Peruskorjausvuosi	
Pinta-ala	70 m ²
Kohteen kuvaus	Sijaitsee puistometsäalueella liikuntakenttien vieressä, asuinalueiden läheisyydessä. Vaatimaton ja kulunut. Ainoastaan keinut ja hiekkalaatikko. Pinta nurmettunutta kivituhkaa.
Toimenpide-esitys	Kunnostettava. Tutkitaan muuttamista lähiliikuntapaikaksi.
Toteutusajankohta	2019



PETOSENMÄKI

Kaupunginosa	32 Litmanen
Katuosoite	Petosenmutka 8b
Luokitus	Keskusleikkipaikka
Rakennusvuosi	1991
Peruskorjausvuosi	2008
Pinta-ala	2771 m ²
Kohteen kuvaus	Sijaitsee puistikon keskellä asuinalueella. Ympärillä korkeaa puustoa, asuintalot lähellä. Yleisilme melko siisti. Välineitä kaiken ikäisille lapsille. Pinta kivituhkaa ja turvahiekkaa, rajaukset puupöleillä.
Toimenpide-esitys	Säilytettävä
Toteutusajankohta	



Kuva: Vicente Serra



Kaupunginosa	32 Litmanen
Katuosoite	Koiravedenkatu 12a
Luokitus	Korttelileikkipaikka
Rakennusvuosi	1993
Peruskorjausvuosi	2008
Pinta-ala	1175 m ²
Kohteen kuvaus	Sijaitsee puistossa pientaloasutuksen läheisyydessä, kevyen liikenteen väylän varressa. Vieressä jalkapallon pelaamiseen käytetty kenttä. Välineitä lähinnä pienille lapsille. Pinta kivituhkaa. Aidattu kahdelta sivulta.
Toimenpide-esitys	Säilytettävä
Toteutusajankohta	



LEHTONIEMI

PAINIJA EINO LEINON PUISTO

Kaupunginosa	33 Lehtoniemi
Katuosoite	Matkusniemenkatu 14
Luokitus	Lähiliikuntapaikka
Rakennusvuosi	2009-2014
Peruskorjausvuosi	
Pinta-ala	9337 m ²
Kohteen kuvaus	Leikkipaikka kuuluu lähiliikuntapaikan kokonaisuuteen. Sijaitsee Martti Ahtisaaren koulun läheisyydessä. Ympäristö avointa, taustalla metsikköä ja asuintaloja. Melko uusi kohde: yleisilme siisti ja leikkivälineet moderneja. Välineitä sekä isoille että pienille lapsille. Pinta kivituhkaa ja turva-alustaa.
Toimenpide-esitys	Säilytettävä
Toteutusajankohta	



PIRTTI

KUOPPAMÄENPUISTO

Kaupunginosa	34 Pirtti
Katuosoite	Nauriskatu 9 tai Juureskatu 6
Luokitus	Keskusleikkipaikka
Rakennusvuosi	1994
Peruskorjausvuosi	2007
Pinta-ala	1600 m ²

Kohteen kuvaus	<p>Sijaitsee metsikön ympäröimänä Kuoppamäen päiväkodin ja pientaloasutuksen läheisyydessä. Vieressä kenttiä pelaamiseen. Avoin näkymä viereiselle kevyen liikenteen väylälle. Kohtalaisen siisti yleisilme. Välineitä sekä pienille että isommille. Pinta kivituhkaa ja turvahiekkaa. Reunoilla betonilaattaa.</p>
-----------------------	---

Toimenpide-esitys	Säilytettävä
Toteutusajankohta	



Kuva: Vicente Serra



PIRTTILAHDENPUISTO



Kaupunginosa 34 Pirtti

Katuosoite Amerikanraitti 8

Luokitus Keskusleikkipaikka

Rakennusvuosi 1998

Peruskorjausvuosi 2018

Pinta-ala 2356 m²

Kohteen kuvaus Sijaitsee puistoalueella pientaloasutuksen läheisyydessä. Ympäristö avointa nurmialuetta ja metsikköä. Vieressä nurmipohjainen jalkapallokenttä. Yleisilme kulunut. Muutama leikkiväline harvaan sijoiteltuna. Pensasistutuksia. Pinta kivituhkaa.

Toimenpide-esitys Kunnostettava

Toteutusajankohta 2018




 KUOPIO **SAVOLANNIEMEN
LEIKKIPAIKKA**

Kaupunginosa 34 Pirtti

Katuosoite Savolanmutka 8a

Luokitus Korttelileikkipaikka

Rakennusvuosi 2005

Peruskorjausvuosi -

Pinta-ala 1616 m²

Kohteen kuvaus Sijaitsee pientaloalueella puistikon keskellä. Ympäristö avointa, mutta puustoa istutettu. Yleisilme melko hyväkuntoinen. Leikkipaikka rajattu pensasistutuksin. Välineitä sekä pienille että isoille. Pinta kivituhkaa ja turvahiekkaa.

Toimenpide-esitys Säilytettävä

Toteutusajankohta





SUOLEHDONPUISTO

Kaupunginosa	34 Pirtti
Katuosoite	Pölläkantie 14a
Luokitus	Korttelileikkipaikka
Rakennusvuosi	2002
Peruskorjausvuosi	-
Pinta-ala	1500 m ²
Kohteen kuvaus	Sijaitsee pientaloalueella. Rajattu ohi kulkevista kevyen liikenteen väylistä pensasistutuksin. Vieressä hiekkapohjainen jalkapallokenttä. Yleisilme melko siisti. Niukasti välineitä väljästi sijoiteltuna. Pinta kivituhkaa ja turvahiekkaa.
Toimenpide-esitys	Kunnostettava
Toteutusajankohta	2024



KUOPIO YLÄ-PIRTTI

Kaupunginosa	34 Pirtti
Katuosoite	Romanianraitti 11
Luokitus	Korttelileikkipaikka
Rakennusvuosi	1997
Peruskorjausvuosi	-
Pinta-ala	1065 m ²
Kohteen kuvaus	Pieni leikkipaikka pientaloalueen keskellä. Puistoon johtavat kapeat kevyen liikenteen raitit. Muutama leikkiväline, pengerryksiä luonnonkivin. Pinta nurmettunutta kivituhkaa.
Toimenpide-esitys	Kunnostettava
Toteutusajankohta	2022



HILTULANLAHTI

KUOPION KAUPUNKI

LEIKKI- JA LÄHILIIKUNTAPAIKAT



VANUNKENTTÄ

Kaupunginosa	36 Hiltulanlahti
Katuosoite	Metsäkukankatu 7
Luokitus	Korttelileikkikenttä
Rakennusvuosi	1989
Peruskorjausvuosi	2006
Pinta-ala	282 m ²
Kohteen kuvaus	Pieni leikkipaikka liikuntakentän yhteydessä. Suunnitteilla uusi koulu ja lähiliikuntapaikka. Kulunut yleisilme, niukasti välineitä. Aidattu.

Toimenpide-esitys	Poistuva
Toteutusajankohta	

RAUTANIEMI

KUOPION KAUPUNKI


LEIKKI- JA LÄHILIIKUNTAPAIKAT



TERVANIITYNPUISTO

PEIKKOMETSÄN LÄHILIIKUNTAPAIKKA

Kaupunginosa	37 Rautaniemi
Katuosoite	Rautaniementie 32
Luokitus	Lähiliikuntapaikka
Rakennusvuosi	2008
Peruskorjausvuosi	
Pinta-ala	10000
Kohteen kuvaus	Sijaitsee pientaloasutuksen lähellä, ympärillä nurmialuetta ja metsikköä. Leikkipaikan yhteydessä on liikuntakenttiä. Melko uusi kohde, hyväkuntoinen. Välineitä monen ikäisille. Pinta kivituhkaa ja turvahiekkaa. Osittain aidattu.
Toimenpide-esitys	Säilytettävä
Toteutusajankohta	



PETKELKANNANPUISTO



Kuva: Vicente Serra


Kaupunginosa	37 Rautaniemi
Katuosoite	Rautokannantie 6
Luokitus	Keskusleikkipaikka
Rakennusvuosi	2016
Peruskorjausvuosi	-
Pinta-ala	3700 m ²
Kohteen kuvaus	Sijaitsee pientaloasutuksen läheisyydessä. Taustalla metsikköä. Puiston ohi kulkee kevyen liikenteen väylä. Kohde on uusi ja hyväkuntoinen. Välineitä kaiken ikäisille. Pinta kivituhkaa, turvahiekkaa ja betonikiveä, rajaukset luonnonkivellä.
Toimenpide-esitys	Säilytettävä
Toteutusajankohta	



MELALAHTI

MELALAHDENPUISTO

Kaupunginosa	40 Melalahti
Katuosoite	Peltoniementie 24
Luokitus	Keskusleikkipaikka
Rakennusvuosi	1997
Peruskorjausvuosi	
Pinta-ala	403 m ²
Kohteen kuvaus	Sijaitsee rannalla, näkymiä järvelle. Asuinalueella. Puistossa yksittäisiä isoja puita. Varusteita niukasti, suunnattu pienille lapsille. Huonokuntoinen. Nurmipinta. Osittain aidattu.
Toimenpide-esitys	Kunnostettava, ylläpitokorjaus, muutetaan leikkipisteeksi
Toteutusajankohta	2018






KUOPIO VAARUNKENTTÄ

KUOPION KAUPUNKI

LEIKKI- JA LÄHILIIKUNTAPAIKAT

Kaupunginosa	40 Melalahti
Katuosoite	Museopirtintie 2
Luokitus	Korttelileikkipaikka
Rakennusvuosi	1983
Peruskorjausvuosi	2006
Pinta-ala	4671 m ²
Kohteen kuvaus	Sijaitsee yläasteen läheisyydessä, rajautuu metsävyöhykkeisiin. Kevyen liikenteen reitin varrella. Avoin alue, reunalla pensasistutuksia. Useita leikkivälineitä eri ikäisille lapsille. Kivituhkapinta. Aidattu.
Toimenpide-esitys	Säilytettävä
Toteutusajankohta	



KURKIMÄKI



URHEILUPIISTO

Kaupunginosa	41 Kurkimäki
Katuosoite	Kentäntie 6
Luokitus	Korttelileikkipaikka
Rakennusvuosi	1992
Peruskorjausvuosi	2007
Pinta-ala	732 m ²
Kohteen kuvaus	Puisto urheilukentän ja koulun vieressä. Rajautuu metsävyöhykkeeseen. Avoin alue. Muutama monitoimiväline pienille lapsille ja yksi isommille. Pinta kivituhkaa. Ei aidattu.
Toimenpide-esitys	Säilytettävä
Toteutusajankohta	

KUOPION KAUPUNKI

LEIKKI- JA LÄHILIIKUNTAPAIKAT



VEHMERSALMI



SATAMAPUISTO


Kaupunginosa	42 Vehmersalmi
Katuosoite	Satamarannantie 12
Luokitus	Korttelileikkipaikka
Rakennusvuosi	
Peruskorjausvuosi	
Pinta-ala	202 m ²
Kohteen kuvaus	Veden äärellä, näkymät järvelle. Ala-asteen läheisyydessä. Rajautuu puustoiseen vyöhykkeeseen. Varusteita vähän, eri-ikäisille lapsille. Nurmipintainen. Osittain aidattu.
Toimenpide-esitys	Säilytettävä, muutetaan leikkipisteeksi
Toteutusajankohta	





SYVÄHIEKKA

Kaupunginosa	42 Vehmersalmi
Katuosoite	Leiripolku 2a
Luokitus	Korttelileikkipaikka
Rakennusvuosi	2006
Peruskorjausvuosi	
Pinta-ala	139 m ²
Kohteen kuvaus	Puisto on veden äärellä , näkymät järvelle. Rajautuu metsään. Puistossa yksittäisiä puita. Muutamia välineitä isommille lapsille. Kivituhkapintainen. Osittain aidattu.
Toimenpide-esitys	Kunnostettava, ylläpitokorjaus
Toteutusajankohta	




KUOPIO HAKAKUJA

Kaupunginosa	42 Vehmersalmi
Katuosoite	Hakakuja 4
Luokitus	Korttelileikkipaikka
Rakennusvuosi	
Peruskorjausvuosi	
Pinta-ala	150 m ²
Kohteen kuvaus	Leikkipaikka metsävyöhykkeessä peltojen ympäröimällä alueella.
Toimenpide-esitys	Säilytettävä
Toteutusajankohta	




NILSIÄ



JENULA

Kaupunginosa	50 Nilsia
Katuosoite	Syvärintie 7
Luokitus	Korttelileikkipaikka
Rakennusvuosi	1980
Peruskorjausvuosi	2010
Pinta-ala	650 m ²
Kohteen kuvaus	Asuinalueen ympäröimä. Yksittäisiä isoja puita. Vain muutama leikkiväline, suunnattu isommille lapsille. Vähäisessä käytössä. Pinnat nurmea ja hiekkaa. Ei aidattu.
Toimenpide-esitys	Poistuva, ei enää peruskunnostusta. Toimintoja keskitetään Mäntyrinteeseen ja Rantapuistoon.
Toteutusajankohta	





KUOPIO LAITILANPUISTO

KUOPION KAUPUNKI

LEIKKI- JA LÄHILIIKUNTAPAIKAT

Kaupunginosa	50 Nilsia
Katuosoite	Laitilantie 23
Luokitus	Korttelileikkipaikka
Rakennusvuosi	1980
Peruskorjausvuosi	
Pinta-ala	1695
Kohteen kuvaus	Sijaitsee puistaisen viheralueen reunalla tien vieressä. Avoin alue. Huonokuntoinen ja välineitä vähän, isommille lapsille. Vähäisessä käytössä. Välineet kivituhkalla ja avointa nurmea. Aidattu.
Toimenpide-esitys	Poistuva, ei enää peruskorjauksia. Toimintoja keskitetään Mäntyrinteeseen ja Rantapuistoon.
Toteutusajankohta	



KUOPION KAUPUNKI

LEIKKI- JA LÄHILIIKUNTAPAIKAT



KUOPIO

LEIVONTIE

Kaupunginosa	50 Nilsia
Katuosoite	Leivontie 5a
Luokitus	Korttelileikkipaikka
Rakennusvuosi	1970-luku
Peruskorjausvuosi	
Pinta-ala	1150 m ²
Kohteen kuvaus	Puisto sijaitsee asuinalueella kevyen liikenteen raitin ja pysäköintialueen varressa. Läheisyydessä päiväkotia ja leikkipuisto päivähoitajien käytössä. Alueella isoja yksittäisiä mäntyjä. Muutamia välineitä isommille lapsille. Pinta kivituhkaa. Aidattu. Välinetäydennyksiä 2013.
Toimenpide-esitys	Säilytettävä
Toteutusajankohta	



Kaupunginosa	50 Nilsia
Katuosoite	Puolukkapolku 3
Luokitus	Korttelileikkipaikka
Rakennusvuosi	2007
Peruskorjausvuosi	
Pinta-ala	600 m ²
Kohteen kuvaus	Maatalousmyymälän vieressä, ympärillä metsää. Puistossa yksittäisiä puita. Muutamia leikkivälineitä isoille ja pienille lapsille. Pinta kivituhkaa. Ei aidattu.
Toimenpide-esitys	Kunnostettava, ylläpitokorjaus
Toteutusajankohta	2023




RANTAPUISTO

Kaupunginosa	50 Nilsia
Katuosoite	Vanhankirkontie 1a
Luokitus	Korttelileikkipaikka
Rakennusvuosi	2011
Peruskorjausvuosi	
Pinta-ala	295 m ²
Kohteen kuvaus	Veden ääressä, venelaitureiden tuntumassa. Ympärillä rantalentopallo- ja frisbeegolfkentät. Näkymät järvelle. Pieni avoin alue. Joitakin hyväkuntoisia välineitä pienille lapsille. Kivituhkapintainen ja alue aidattu.
Toimenpide-esitys	Kunnostettava, tulevaisuudessa lähiliikuntapaikaksi
Toteutusajankohta	



Kaupunginosa	50 Nilsia
Katuosoite	Salmintie 29a
Luokitus	Korttelileikkipaikka
Rakennusvuosi	1990-luku
Peruskorjausvuosi	
Pinta-ala	985 m ²
Kohteen kuvaus	Sijaitsee asuinalueella. Avoin alue rajautuu puustoiseen vyöhykkeeseen. Useita leikkivälineitä pienille lapsille. Kivituhkaa ja avointa nurmipintaa. Aidattu kokonaan.
Toimenpide-esitys	Kunnostetaan, ylläpitokorjaus
Toteutusajankohta	2024



SIENITIE

Kaupunginosa	50 Nilsia
Katuosoite	Sientie 1a
Luokitus	Korttelileikkipaikka
Rakennusvuosi	1980-luku
Peruskorjausvuosi	
Pinta-ala	400 m ²
Kohteen kuvaus	Sijaitsee puustoisella alueella asuinalueen ympäröimänä. Muutamia leikkivälineitä sekä pienille että isommille lapsille. Vähäisessä käytössä. Nurmi-/hiekkapintainen. Ei aidattu.
Toimenpide-esitys	Poistuva, ei enää peruskunnosteta. Toimintoja keskitetään Mäntyrinteeseen ja Rantapuistoon.
Toteutusajankohta	





Kaupunginosa	50 Nilsia
Katuosoite	Koivutie 11
Luokitus	Korttelileikkipaikka
Rakennusvuosi	
Peruskorjausvuosi	
Pinta-ala	365 m ²
Kohteen kuvaus	Asutusalueen keskellä puustoisella vyöhykkeellä. Vähäisesti välineitä. Hiekkapintainen. Ei aidattu.
Toimenpide-esitys	Poistettava. Toimintoja keskitetään Mäntyrinteeseen ja Rantapuistoon.
Toteutusajankohta	



TAHKO



KUOPION KAUPUNKI LEIKKI- JA LÄHILIIKUNTAPAIKAT



KIERMIKALLIONTIENPUISTO

Kaupunginosa	51 Tahko
Katuosoite	Kiermikalliontie 7
Luokitus	Korttelileikkipaikka
Rakennusvuosi	2007
Peruskorjausvuosi	
Pinta-ala	1400 m ²
Kohteen kuvaus	Sijaitsee asuinalueella. Puistoa reunustaa puustoinen vyöhyke. Välineitä niukasti, suunnattu pienille lapsille. Vähän käyttäjiä. Välineet kivituhkalla ja muuten avointa nurmipintaa. Ei aidattu.
Toimenpide-esitys	Poistettava. Toiminnot keskitetään Tahkon lähiliikuntapaikalle.
Toteutusajankohta	



KUOPIO TAHKON LÄHILIIKUNTAPAIKKA

Kaupunginosa	51 Tahko
Katuosoite	Keitaankatu 16
Luokitus	Lähiliikuntapaikka
Rakennusvuosi	2014
Peruskorjausvuosi	
Pinta-ala	6500 m ²
Kohteen kuvaus	Tahko Span vieressä, avointa aluetta. Yksittäisiä puustutuksia ja reunoilla pensasistutuksia. Monipuolisesti leikki- ja liikuntavälineitä kaiken ikäisille. Asfaltti, nurmi ja turva-alustapintoja. Aidattu.
Toimenpide-esitys	Säilytettävä
Toteutusajankohta	



MAANINKA

KUOPION KAUPUNKI LEIKKI- JA LÄHILIIKUNTAPAIKAT



KÄÄRMELAHTI

Kaupunginosa	60 Maaninka
Katuosoite	Anttilantie 37
Luokitus	Korttelileikkipaikka
Rakennusvuosi	2009
Peruskorjausvuosi	
Pinta-ala	300 m ²
Kohteen kuvaus	Metsän ympäröimä avoin puisto. Hyväkuntoisia välineitä eri-ikäisille lapsille. Välineitä niukasti. Pinta kivituhkaa. Ei aidattu.
Toimenpide-esitys	Säilytettävä
Toteutusajankohta	



Kaupunginosa	60 Maaninka
Katuosoite	
Luokitus	Korttelileikkipaikka
Rakennusvuosi	1976
Peruskorjausvuosi	2004
Pinta-ala	3250 m ²
Kohteen kuvaus	Sijaitsee päiväkodin ja ryhmäperhepäiväkodin tuntumassa. Avoin alue. Hyväkuntoisia välineitä kaikenikäisille lapsille. Osa välineistä turvasoralla, suurin osa pinnasta avointa nurmea. Ei aita.
Toimenpide-esitys	Kunnostettava, ylläpitokorjaus
Toteutusajankohta	2022



SINIKIVI


Kaupunginosa	60 Maaninka
Katuosoite	Sinikiventie 25c
Luokitus	Korttelileikkipaikka
Rakennusvuosi	2013
Peruskorjausvuosi	
Pinta-ala	300 m ²
Kohteen kuvaus	Veden äärellä. Näkymiä järvelle. Metsää ympärillä, vieressä pysäköintialue. Muutama leikkiväline isommille lapsille. Kivituhkapinta. Aidattu.
Toimenpide-esitys	Säilytettävä
Toteutusajankohta	





TUOMAANTIE

Kaupunginosa	60 Maaninka
Katuosoite	Tuomaantie 6
Luokitus	Korttelileikkipaikka
Rakennusvuosi	1982
Peruskorjausvuosi	2011
Pinta-ala	255 m ²
Kohteen kuvaus	Asuinalueeseen rajautuva avoin puisto. Useita leikkivälineitä. Välineet kivituhkalla, muuten avointa nurmipintaa. Ei aidattu.
Toimenpide-esitys	Kunnostettava, ylläpitokorjaus
Toteutusajankohta	2022



JUANKOSKI


KUOPION KAUPUNKI

LEIKKI- JA LÄHILIIKUNTAPAIKAT



HYPPYRIMÄKI

Kaupunginosa	70 Juankoski
Katuosoite	Multatie 5 (ei katunimikylttiä)
Luokitus	Korttelileikkipaikka
Rakennusvuosi	
Peruskorjausvuosi	
Pinta-ala	322
Kohteen kuvaus	Sijaitsee asuinalueella metsän reunustamana. Välineitä niukasti. Nurmi/hiekkapintainen. Ei aidattu.
Toimenpide-esitys	Kunnostettava, ylläpitokorjaus
Toteutusajankohta	2023




Kaupunginosa	70 Juankoski
Katuosoite	Tehtaankirkontie 1b
Luokitus	Keskusleikkipaikka
Rakennusvuosi	
Peruskorjausvuosi	
Pinta-ala	3120
Kohteen kuvaus	Rivitaloasuntojen ympäröimä. Puuvyöhyke länsilaidalla. Avoin alue, muutama isokokoinen puu. Leikkivälineitä isommille lapsille. Paljon käyttöä. Osittain kivituhka- ja osittain nurmipintainen. Ei aidattu.
Toimenpide-esitys	Kunnostetaan, ylläpitokorjaus
Toteutusajankohta	2021



PASUNTIE

Kaupunginosa	70 Juankoski
Katuosoite	Pasuntie 6 a
Luokitus	Korttelileikkipaikka
Rakennusvuosi	
Peruskorjausvuosi	
Pinta-ala	
Kohteen kuvaus	Sijaitsee asuinalueella puustoisessa ympäristössä. Yksittäisiä isoja puita. Huonokuntoinen ja välineitä vähän. Vähän käyttöä. Ei aidattu.
Toimenpide-esitys	Poistuva, ei enää peruskunnostusta. Toimintoja keskitetään.
Toteutusajankohta	




Kaupunginosa	70 Juankoski
Katuosoite	Uudenkyläntie 34
Luokitus	Korttelileikkipaikka
Rakennusvuosi	
Peruskorjausvuosi	
Pinta-ala	420
Kohteen kuvaus	Omakotiasutuksen keskellä. Metsä ja puustoista vyöhykettä ympärillä. Niukasti välineitä kaikenikäisille. Huonokuntoinen ja vähäisessä käytössä. Nurmipinta. Ei aidattu.
Toimenpide-esitys	Poistuva, ei enää peruskunnosteta.Toimintoja keskitetään.
Toteutusajankohta	



PETOSENPUISTO

Kaupunginosa	25 Jynkkä
Katuosoite	Varsanpolku 2a
Luokitus	Korttelileikkipaikka
Rakennusvuosi	
Peruskorjausvuosi	
Pinta-ala	
Kohteen kuvaus	
Toimenpide-esitys	Uusi
Toteutusajankohta	2019



KUIKANNOTKO

Kaupunginosa	33 Lehtoniemi
Katuosoite	Lehtoniementie 138
Luokitus	Korttelileikkipaikka
Rakennusvuosi	
Peruskorjausvuosi	
Pinta-ala	
Kohteen kuvaus	
Toimenpide-esitys	Uusi
Toteutusajankohta	2020



PIRTTINIEMENKÄRKI

Kaupunginosa

34 Pirtti

Katuosoite

Suursaarenkierto 44

Luokitus


Korttelileikkipaikka

Rakennusvuosi
Peruskorjausvuosi
Pinta-ala
Kohteen kuvaus
Toimenpide-esitys

Uusi

Toteutusajankohta

2018



MATKUSRINNE

Kaupunginosa

36 Hiltulanlahti

Katuosoite

Ainolankatu 5

Luokitus

Korttelileikkipaikka

Rakennusvuosi
Peruskorjausvuosi
Pinta-ala
Kohteen kuvaus
Toimenpide-esitys

Uusi

Toteutusajankohta

2020



NUOLIMÄENPUISTO

Kaupunginosa	36 Hiltulanlahti
Katuosoite	Mesiangervonkatu 38
Luokitus	Korttelileikkipaikka
Rakennusvuosi	
Peruskorjausvuosi	
Pinta-ala	
Kohteen kuvaus	
Toimenpide-esitys	Uusi
Toteutusajankohta	2022



NUOLIMÄENPUISTO

KEILARINTEENPUISTO

Kaupunginosa	37 Rautaniemi
Katuosoite	Kalliotörmänkatu 1
Luokitus	Korttelileikkipaikka
Rakennusvuosi	
Peruskorjausvuosi	
Pinta-ala	
Kohteen kuvaus	
Toimenpide-esitys	Uusi
Toteutusajankohta	2020



KEILARINTEENPUISTO

PIKONNIEMEN UIMAPAIKAN LEIKKIPISTE

Kaupunginosa

37 Rautaniemi

Katuosoite

Kalliotörmänkatu 1

Luokitus

Korttelileikkipaikka

Rakennusvuosi**Peruskorjausvuosi****Pinta-ala****Kohteen kuvaus****Toimenpide-esitys**

Uusi

Toteutusajankohta

2020



SAVILAHTI

Kaupunginosa

13 Savilahti

Katuosoite**Luokitus**

Lähiliikuntapaikka

Rakennusvuosi**Peruskorjausvuosi****Pinta-ala****Kohteen kuvaus****Toimenpide-esitys****Toteutusajankohta**