

**Kuopion kaupungin yleisten uimarantojen kesän 2020 kartoitus:
Tarkastuskäynnin esteettömyystarkastelu**

Uimarannan nimi	Esteettömyystarkastelu, havainnot	Esteetön rantaan pääsy mahdollinen (arvio)
1. Väinölänniemi	Lähin parkkipaikka ahdas. Jyrkät portaat rannalle tai jyrkähkö nurmiluiska.	ei
2. Keiliniemi	Pääsy rannalle kiviluiskaa pitkin pyörätuolilla. Rannan vierellä ei parkkipaikkoja.	kyllä
3. Peräniemi	Rannan vierellä ei parkkipaikkoja. Esteetön pääsy rannalle mahdollinen.	kyllä
4. Honkalahti	Parkkipaikka on pieni ja väylä rantaan jyrkkä. Ei sovellu liikuntarajoitteisille.	ei
5. Iso-Valkeinen	Parkkipaikka lähellä rantaa. Rantaan pääsy pyörätuolilla mahdollinen.	kyllä
6. Miettälänpelto	Rannan vierellä ei parkkipaikkoja. Ei sovellu liikuntarajoitteisille.	ei
7. Keinänlahti	Rannan vierellä ei parkkipaikkoja. Ei sovellu liikuntarajoitteisille.	ei
8. Niuva	Rannalle kulku jyrkän rinteiden kautta. Ei sovellu liikuntarajoitteisille.	ei
9. Sammakkolampi*	Uusi uimaranta valmistuu vuonna 2021. Esteettömyys huomioitu toteutuksessa. Rannalle tulee mm. esteetön pukukoppi ja WC sekä veteenmenoluiska.	kyllä
10. Valkeisenlampi	Esteetön kulku rannalle mahdollista rantakäytävää pitkin, mutta matka pysäköintipaikalta melko pitkä.	kyllä
11. Särkilahti	Tasainen alue, sopii myös liikuntarajoitteisille. Pysäköintialueella ei ole invapaikkoja.	kyllä

Uimarannan nimi	Esteettömyystarkastelu, havainnot	Esteetön rantaan pääsy mahdollinen (arvio)
12. Rauhalampi	Pysäköintialue melko kaukana. Muuten ranta-alueelle kulku onnistuu myös pyörätuolilla.	kyllä
13. Jynkänlahti	Jyrkkä rinne rantaan. Ei sovellu liikuntarajoitteisille.	ei
14. Paloniemi	Jyrkkä tie rantaan. Ei sovellu liikuntarajoitteisille.	ei
15. Jaakkoniemi	Vaikea saavutettavuus. Jyrkkä rinne rantaan. Ei sovi liikuntarajoitteisille.	ei
16. Hakolahti	Saavutettavissa esteettömästi kevyen liikenteen väylän kautta ja Eino leinon puiston kautta.	kyllä
17. Kirveslahti	Rannan yhteydessä tilava parkkipaikka. Rantaan pääsy pyörätuolilla mahdollista.	kyllä
18. Pitkälampi	Pieni pysäköintialue. Vaikea päästä rantaan esteettömästi.	ei
19. Hiltulanlahti*	Ranta vasta rakenteilla, mutta rantaan mennään melko jyrkän rinteen kautta. Ei tule olemaan esteetön ranta	ei
20. Pirttiniemi	Pysäköintipaikat melko kaukana. Ranta saavutettavissa liikuntarajoitteisille.	kyllä
21. Savolanniemi*	Ranta vasta rakenteilla. Pysäköintialue melko kaukana. Rantaan pääsy esteettömästi mahdollista.	kyllä
22. Pieni-Valkeinen**		
23. Airaksela	Autolla pääsee lähelle rantaa. Rantaan kulku jyrkkää luiskaa pitkin. Ei sovellu liikuntarajoitteisille.	ei
24. Kurkimäki	Tilava pysäköintialue ja helppo pääsy rantaan. Soveltuu liikuntarajoitteisille.	kyllä

Uimarannan nimi	Esteettömyystarkastelu, havainnot	Esteetön rantaan pääsy mahdollinen (arvio)
25. Rytky	Helppo pääsy rantaan pysäköintialueelta. Soveltuu liikuntarajoitteisille.	kyllä
26. Haminalahti	Autolla pääsee rantaan saakka, mutta ranta on melko heikotasoisen.	kyllä
27. Kaislastenlahti	Rannan vieressä olevalle terassille pääsevät myös liikuntarajoitteiset. Pysäköintipaikat lähellä.	kyllä
28. Niemisjärvi	Jyrkkä luiska rantaan. Ei sovellu liikuntarajoitteisille.	ei
29. Syvänniemi	Rannalle helppo pääsy parkkipaikalta ja loiva ranta-alue. Soveltuu liikuntarajoitteisille.	kyllä
30. Karttulanlahti	Laiturille esteetön kulku. Soveltuu liikuntarajoitteisille.	kyllä
31. Tuovilanlahti	Rantaan esteetön pääsy viereisen sataman pysäköintialueelta ja esteetön WC satamassa. Ranta muuten kunnostuksen tarpeessa.	kyllä
32. Syvälahti (Keskisaari)	Rantaan kulkee pysäköintialueelta jyrkähkö metsäpolku. Ei sovellu liikuntarajoitteisille.	ei
33. Haatala	Keskeneräinen, rakenteilla oleva ranta. Pysäköintialueelta tasainen väylä rantaan. Voi rakentaa esteettömän kulun rantaan.	kyllä
34. Maaningan kirkonkylä	Jyrkkä väylä rantaan ja pysäköintialue pieni. Ei esteetöntä kulkua rantaan.	ei
35. Sinikivi	Uudelta pysäköintialueelta on jyrkkä väylä rantaan, mutta muutamia pysäköintipaikkoja on myös rannan tuttumassa. Tällöin pääsee rannan lähelle esteettömästi.	kyllä

Uimarannan nimi	Esteettömyystarkastelu, havainnot	Esteetön rantaan pääsy mahdollinen (arvio)
36. Käärmelahti	Jyrkkä karkeamurskeinen väylä pysäköintialueelta rantaan. Ei sovellu liikuntarajoitteisille.	ei
37. Keyritty	Pysäköintipaikat lähellä rantaa. Ranta-alue soraa ja hiekkaa. Liikuntarajoitteinen tarvitsee avustajan veden ääreen pääsyyn.	ei
38. Tahkolahti	Pysäköintialue n. 100 m päässä rannasta. Rannalle pystyy ajamaan autolla. Jyrkähkö kulku veden ääreen, liikuntarajoitteinen tarvitsee avustajan.	ei
39. Simola	Jyrkähkö nurmi/hiekkarinne rantaan. Avustajan kanssa liikuntarajoitteinen pääsee veden ääreen.	ei
40. Kankainen	Asfaltoitu pysäköintialue. Hiekkaosuus rantaan jyrkähkö ja vaikeakulkuinen. Sopii huonosti liikuntarajoitteisille.	ei
41. Pappila	Rannan yhteydessä ei ole pysäköintipaikkoja. Rannalle vievä luiska nurminen ja jyrkkä. Ei sovi liikuntarajoitteisille.	ei
42. Lastukoski	Pysäköintialueelta murskepintainen väylä rantaan. Avustajan kanssa voi kulkea pyörätuolilla.	kyllä
43. Sänkimäki	Pysäköintialueelta rantaan kulku loivaa, mutta pehmeähköä maastoa pitkin. Avustajan kanssa pääsee pyörätuolilla veden ääreen.	kyllä
44. Haluna	Loiva kulkuväylä pysäköintialueelta rantaan. Kulkureitti nurmea ja hiekkaa. Avustajan kanssa pääsee pyörätuolilla veden ääreen.	kyllä

Uimarannan nimi	Esteettömyystarkastelu, havainnot	Esteetön rantaan pääsy mahdollinen (arvio)
45. Vuotjärvi	Ranta-alueet nurmea ja hiekkaa. Melko tasainen alue. Avustajan kanssa pääsee pyörätuolilla veden ääreen.	kyllä
46. Juanlampi	Rantaan tullessa kulkuväylällä puun juuria ja pehmeää hiekkaa. Sopii huonosti liikuntarajoitteisille.	ei
47. Pikonniemi	Ranta kunnostetaan v. 2020-2021. Kunnostuksen jälkeen rannalla inva-WC sekä kivituhkapintaiset väylät rantaan. Ainakin avustajan kanssa pääsee pyörätuolilla veden ääreen.	kyllä
48. Ruukinranta	Kulku rantaan jyrkähkön nurmipeitteisen rinteen kautta. Vesirajaan pääsy pyörätuolilla ei onnistu ilman avustajaa. Grillipaikalle (laavu) pääsee pyörätuolilla.	ei
49. Pitkämäki	Rantaan asti on vaikea päästä pyörätuolilla. 5-10 m päähän vesirajasta pääsee myös liikuntarajoitteiset.	ei
50. Kumpuniemi	Jyrkähkö hiekkainen reitti rantaan. Pyörätuolilla pääsy rantaan hankalaa, ei onnistu ainakaan ilman avustajaa.	ei
51. Melalahti 1	Murskepintainen reitti pysäköintialueelta rantaan. Melko tasainen väylä, mutta rantahiekan vuoksi pyörätuolilla ei pääse veden ääreen ilman avustajaa.	kyllä
52. Melalahti 2	Ranta on tasaista nurmialuetta. Pyörätuolilla ei pääse rantaan ilman avustajaa.	kyllä
53. Savulahti	Ranta-alue on hiekkaa ja nurmea. Veden ääreen ei pääse pyörätuolilla, rinne on jyrkähkö ja epätasainen.	ei

Uimarannan nimi	Esteettömyystarkastelu, havainnot	Esteetön rantaan pääsy mahdollinen (arvio)
54. Niittylahti	Ei pysäköintipaikkoja rannan yhteydessä. Rantaan mahtuu muutama auto. Rannalla liikkuminen vaikeaa pyörätuolilla maaston epätasaisuuden ja heinikon vuoksi.	ei
55. Syvähiekkä	Rannan yhteydessä tilava pysäköintipaikka, mutta siitä rantaan vie jyrkähkö alamäki. Ei sovi liikuntarajoitteisille.	ei
56. Vehmersalmi kk	Jyrkähkö nurmirinne rantaan, mutta rannan viereisen sataman pysäköintipaikoilta on esteetön pääsy veden ääreen.	kyllä
57. Mustinlahti	Ei pysäköintipaikkoja rannan yhteydessä. Rantaan mahtuu muutama auto. Rannalla liikkuminen vaikeaa pyörätuolilla maaston epätasaisuuden ja heinikon vuoksi.	ei
58. Enonlahti	Ranta vaatimaton ja maasto epätasainen. Ei sovellu liikuntarajoitteisille.	ei
59. Melaranta	Rannan yhteydessä vähän pysäköintipaikkoja. Rantaan kulku jyrkkää hiekkaja nurmiluiskaa pitkin. Ilman avustajaa ei pääse pyörätuolilla rantaan.	ei
* uusi uimaranta, rakennetaan vuosina 2020-2022		
** Pieni-Valkeinen rakennettu vuonna 2020 asukasyhdistyksen toimesta, otetaan käyttöön 2021		